

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A车载冰箱

产品名称	-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A车载冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

产品详情

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A车载冰箱 福意联热射病低温急救设备，能够随车便携和制冷相关材料、物品、冰袋、冰排等，DC12V/24V（直流），配备220V变压器，可实现多功能多场地情况下使用，应急做好随时给病员降温的准备。具有教授、研究生领队的产品研发中心，的工业设备和检测设备，拥有一支技能有素、实践经验丰富的级组成的团队，为能制造出性能优良、质量可靠的产品奠定了坚实的基础。热射病的症状主要包括体温升高、皮肤灼热、意识模糊、抽搐、昏迷等，患者需要及时就医。

- 1、体温升高 热射病是一种致命性急症，主要是由于高温引起体温调节功能障碍所致，会导致体内产热增加，散热减少。患者体温会明显升高，可达40℃以上，并伴有头痛、肌肉酸痛、乏力等症状。
- 2、皮肤灼热 热射病会导致体内的体温调节中枢出现异常，会使体内的血管扩张，从而使皮肤出现灼热的情况，甚至会伴有皮肤发红的现象。
- 3、意识模糊 热射病会导致体内的水分大量流失，患者会出现意识模糊的情况，而且还有可能会出现嗜睡或者昏迷的现象。
- 4、抽搐 热射病还可能会导致体内的电解质紊乱，会使神经受到损伤，容易出现抽搐的情况，甚至会伴有肌肉的症状。
- 5、昏迷

如果患者的病情比较严重，可能会导致脑细胞受到严重的损伤，还有可能会出现昏迷的情况。如果患者出现热射病的情况，需要及时被转移到通风良好的低温环境，并适当脱去衣服便于散热。对虚脱患者应采用蒸发物理散热降温，如用冷水、冷毛巾等。必要时，还可以采用氯丙嗪、丹曲林等进行。

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A车载冰箱——制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度较快，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围较小。

立式设计，内部设置抽拉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间。

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A车载冰箱

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-25A车载冰箱