

日立挖掘机单边行走不动

产品名称	日立挖掘机单边行走不动
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	254100.00/台
规格参数	品牌:日立 型号:200
公司地址	重庆渝北区空港大道12号
联系电话	023-67951340 13635478070

产品详情

日立挖掘机单边行走不动,美瑞特资深技师, 400-089-6950

美瑞特经过数十载的维修经验总结,在日立挖掘机单边行走不动的检测与维修步骤上有很深的造诣.维修过的挖机99%都得到了用户的好评,在西南地区拥有大量的客户.

日立pc400-8型挖掘机最近一段日子出现日立挖掘机动作慢的现象。

日立挖掘机单边行走不动故障现象简单分析：

依照上面现象描述了解到日立pc400-8挖掘机有动作慢的现象，具体原因不明。

日立挖掘机动作慢产生的原因：

- 1、主泵调节器故障。
- 2、调节器伺服活塞故障。
- 3、电路方面的故障。
- 4、液压泵流量不足。
- 5、液压泵内部元件磨损。
- 6、最后，对液压泵进行维修，处理磨损度未超过百分之五十的受损元件，装机试车日立pc400-8挖掘机

动作慢故障消失。

故障维修方法: 维修液压泵

故障效果确认:维修液压泵后，装车试机，挖掘机工作恢复正常，日立pc400-8挖掘机动作慢现象消失。

凡在我厂修理的机器还在保修期内出现“日立挖掘机单边行走不动”的故障问题，我厂免费提供上门服务,如果是配件质量的问题我厂免费更换配件保证挖机故障问题解决为止。

维修相关品牌型号：

日立zx200-6,日立zx70,日立zx200,日立ex200-2,日立ex200-5,日立ex200-3,日立zx120,日立zx60,日立zx240-3.

日立zx60国产，日立zx70国产，日立zx200-3进口，日立zx200-3国产，日立zx120国产，日立zx200-3g，日立zx70进口，日立zx240-3进口，日立zx330-3进口，日立ex200-5.