

# 小型装载机改爪子定做小型抓草机价格

产品名称	小型装载机改爪子定做小型抓草机价格
公司名称	山东金宏机械有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:各种型号
公司地址	山东省德州市宁津县西外环1路
联系电话	18315814018

## 产品详情

中首重工产品质量好价格低节能环保，售后服务有保障 公司网址[www.jinhongjixie.net](http://www.jinhongjixie.net)  
[sale4.jinhongjixie.cn](http://sale4.jinhongjixie.cn)电话18315814018 qq：1902681369

通过计算和分析，认定活塞杆弯曲的原因是：动臂缸两端与机架和动臂连接有倾斜现象，支承宽度过小，说明装配调整间隙不当或者侧面磨损严重，支承宽度应加大；动臂缸下端排料处沉积料积累和动臂缸下端外侧磨损，说明沉积料积累严重，旋转摩擦力较大。

改进措施是：加大支承宽度，一般支承宽度为活塞杆直径的1.2~1.5倍。在装配过程中，充分利用调整垫保证动臂缸两端与机架和动臂的配合间隙与对中性，提高调整垫材料耐磨性能。改进排料结构(见附图)；增大排料板的开口距离 $h_1$ 和倾斜角度，减少落料的积存，利于落料顺利自然排出；增大动臂缸下端与主机连接处排料的距离 $h_2$ ，以利于大尺寸石料的排出。使用说明书规定对积存料定期清除的要求。改进后，活塞杆未再发生弯曲。

公司集科研、加工、制造、销售为一体，总销售量及各项指标均居同行业前列，具有多年生产历史，拥有最现代化的管理体系，一流的加工设备，完善的检测手段，高素质科技人才，优质的售后跟踪服务。企业多次被河南省评为"质量信得过企业"，"重合同守信用企业"，"质量达标企业"，其产品已经销售国内二十几个省市，并远销国外，产品得到用户的一致好评。欢迎新老朋友莅临考察、选购！

公司网址[www.jinhongjixie.net](http://www.jinhongjixie.net) <http://sale4.jinhongjixie.cn> 电话18315814018 qq：1902681369