

# 西门子模块231-7PB22-0XA8/代理经销商

产品名称	西门子模块231-7PB22-0XA8/代理经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

### 西门子模块231-7PB22-0XA8/代理经销商

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

1、在设备现场，又实用的工具可使用数字式万用表（譬如福禄克系列），将万用表DCmA按极性串接至变送器输出回路中测量示值。

2、在试验室，可使用0.5级及以上精度的直流毫安表，若无条件仍可使用数字万用表直流毫安档。以电流变送器为例：

变送器接通电源，预热10分钟。变送器输出端可直接串接毫安表（按极性正确连接），变送器信号输入端输入电流为零时，变送器输出电流应为4mA，若有偏离，可调整变送器“调零”电位器。然后将输入端电流加至电流互感器二次额定值（5A或1A），此时输出电流应为20mA，若有偏离可调整“满度”电位器。然后后头再校一次“调零”、“满度”即可。

4-20mA电流信号，属于DDZ-III型电动单元组合仪表的信号。像DDZ-II型电动单元组合仪表和DDZ-III电动单元组合仪表进行比较？前者用的电流信号是0-10mA，例如变送器那就得用四线制，电源线和信号线分开敷设，后者的电流信号是4-20mA，一般情况下电源线和信号线共用。因此，安装简单，节省电缆、

节省穿线管、由于后者的信号起点不是零，便于回路中的故障检查，而且能同时实现供电要求。

由此可知，题目说的是4-20mA信号，那么这些DDZ-III电动单元组合仪表相当于电流源仪表，那么负载与变送器这类仪表串联后接到电源上即可使用。所以在检测回路中的电流信号时，只要将测量仪表串联，与变送器、负载、电源构成回路，在万用表等测量仪表就能显示出回路中的电流值

一.直流电机的物理模型图解释 这是分析直流电机的物理模型图。其中，固定部分有磁铁，这里称作主磁极；固定部分还有电刷。转动部分有环形铁心和绕在环形铁心上的绕组。(其中2个小圆圈是为了方便表示该位置上的导体电势或电流的方向而设置的) 上图表示一台的两极直流电机模型，它的固定部分（定子）上，装设了一对直流励磁的静止的主磁极N和S，在旋转部分（转子）上装设电枢铁心。定子与转子之间有一气隙。在电枢铁心上放置了由A和X两根导体连成的电枢线圈，线圈的首端和末端分别连到两个圆弧形的铜片上，此铜片称为换向片。换向片之间互相绝缘，由换向片构成的整体称为换向器。换向器固定在转轴上，换向片与转轴之间亦互相绝缘。在换向片上放置着一对固定不动的电刷B1和B2，当电枢旋转时，电枢线圈通过换向片和电刷与外电路接通。二.直流发电机的工作原理直流发电机的原理图

西门子模块231-7PB22-0XA8/代理经销商