

阿道夫蓄电池WTB200-12 12V200AH高压系统消防应急电源

产品名称	阿道夫蓄电池WTB200-12 12V200AH高压系统消防应急电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

VertivLiebertITA2系列UPS是维谛技术(Vertiv)凭借数十年的UPS设计和制造经验，针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的***小功率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为5-20KVA，它具有“可靠、、创新、灵活”四大客户价值，是客户不间断供电的产品，更是***的***。VERTIV维谛ITA-05k00AL1102C00在线式UPS不间断电源风电系统银行营业厅

维谛UPS常见故障分析及处理方法1、UPS不能启动因为UPS是由直流启动的，所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况：种情况：新安装的UPS不能启动。请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接，检查电池是否连接。由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象，所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好，按UPS前面板的Test按钮，虽然UPS面板显示灯不会亮，但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后，再按Test键UPS就可以启动工作了。第二种情况：UPS逆变工作了一段时间后，UPS不能启动。同样是因为电池低电，需要给电池充电。第三种情况：电池用了2年左右，UPS不能启动。根据大多数客户的

使用情况来讲，电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题，如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。VERTIV维谛ITA-05k00AL1102C00在线式UPS不间断电源风电系统银行营业厅第四种情况：单节电池的电压都很正常，但UPS不能启动。

1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题，比如：连接点不牢固或者是连接点有氧化现象，这时候就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的断了，如果是断了换一个即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点，因此产生了很大的压降，导致UPS不能启动。

2、市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作让UPS在市电状态下工作，将万用表设在电压档，表笔接在UPS背面安德森插头的里面，直接测量到达UPS的直流电压。此时，一个人观察万用表显示，另一个人拔掉UPS的输入线，观察断电瞬间万用表的显示，如果电压值瞬间下降很多，说明电池部分有问题，如果能够排除连接上的问题，而且电池也已经使用两年左右了，就需要考虑更换电池组。

3、UPS逆变时间短，达不到客户要求VERTIV维谛ITA-05k00AL1102C00在线式UPS不间断电源风电系统银行营业厅，UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数，如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。第二，已经设置了电池参数，但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候，测量电池电压，如果测量值显示电池的确处于低电状态，那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态，那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中，电池要***充满，放电时需要带50%左右的负载。

4、市电环境(1) 电网干扰：如果电网内存在非常严重的干扰，比如电压下陷等电源干扰就有可能造成UPS出现断电等故障现象。(2) UPS输入端安装了漏电保护器：UPS是大漏电流，当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸，如果您需要安装漏电保护器，那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。(3) UPS输入端的空气开关跳闸：VERTIV维谛ITA-05k00AL1102C00在线式UPS不间断电源风电系统银行营业厅这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的，因为UPS的启动电流比较大，所以要求其前端空气开关的容量要足够大。(4) UPS逆变状态与在线状态频繁转换：，有可能是市电波动造成的。

第二，如果您使用了发电机，那么就会发生这种情况。(5) 人为故障UPS输入相序接反，导致输入熔断；电池维护时，操作不当引起短路或将正负极接反；未将UPS运行于正常模式（忘记闭合电池断路器、未启动逆变器等）；不按规程规定的步骤顺序启动或停止UPS。

(6) 冷却风机引发故障VERTIV维谛ITA-05k00AL1102C00在线式UPS不间断电源风电系统银行营业厅