

西门子6SL3225-0BE34-5AA0维修母线欠压

产品名称	西门子6SL3225-0BE34-5AA0维修母线欠压
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子变频器维修 G120:西门子G120维修 德国:西门子电源模块维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子6SL3225-0BE34-5AA0维修母线欠压

西门子变频器维修报警代码：

故障代码:

1.故障报警A0700

西门子变频器G120的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效，解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;

2. 故障报警A0702

西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断，解决方法为检查接头，电缆和PROFIBUS主站;

3. 故障报警A0703

西门子变频器G120的故障报警A0703的原因是从PROFIBUS主站接受不到设定值或者设定值无效，解决方法为PROFIBUS主站的设定值，并将西门子PLC的CPU设置到运行状态;

4. 故障报警A0704

西门子变频器G120的故障报警A0704的原因是至少有一个中间节点传输失败或者没有被激活，解决方法为激活中间节点的传输;

5. 故障报警A0710

西门子变频器G120的故障报警A0710的原因是变频器检测到PROFIBUS通讯链接故障，解决方法为控制单元的通讯接口可能损坏

，建议更换。

我司是一家做西门子工业自动化技术服务和销售的公司。其主要维修业务为：西门子直流调速器维修可提供上门服务和维修

保养，，西门子变频器维修，西门子触摸屏维修，西门子电源模块维修，西门子整流单元维修，西门子伺服电机维修，西门子伺服

维修,西门子变频器主板维修

，西门子伺服驱动器维修，西门子数控机床维修，变频器维修，西门子PLC维修等，西门子数控电源