

赛默飞世尔Thermo Fisher仪器电路板维修1R120354

产品名称	赛默飞世尔Thermo Fisher仪器电路板维修1R120354
公司名称	陕西凌航自动化科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	电路板维修:西安ABB变频器维修 伺服驱动器:伺服电机维修 触摸屏:数控系统维修
公司地址	陕西省西安市未央区丰产路
联系电话	18691175916

产品详情

赛默飞世尔Thermo Fisher仪器电路板维修1R120354

美国热电质朴分析仪电路板维修Thermo Fisher赛默飞世尔IS10 IS5光谱仪电路板维修

公司仪器维修设备备有三相交流电源,变频电源,无油空压气源,标准化的维修平台、chroma电子负载,耐压测试仪、老化台车和各种自制应用于特种型号电源的测试平台。确保服务的品质满足客户的需求,竭诚为广大客户服务。维修好后可做整机的烤机测试,为客户提供服务。

拥有多名长年从事电路开发和维修工作多年的工程师,理论扎实,经验丰富,手工精良,精通各种拓扑架构的电源电路的分析和维修,积累了大量维修数据及手绘图纸,常备两千多种常用元器件库,拥有检测设备和完备的技术资料,可对故障定位,避免无图纸瞎拆,避免错修、瞎修和拆卸,可对单块线路板进行在线检测与维修,也可对整机进行检测及内部机台设定与调整。

芯片级维修各种电路板:工控机(工业电脑).PLC控制器.直流调速器.软启动器.步进电机驱动器.进口大功率电源.温控表.各种智能仪表.电子称.精修各种电路板.

CNC加工中心(数控机床)系统维修:法那克(FANUC)数控系统,三菱(MITSUBISHI)数控系统,欧库马(OKUMA)数控系统,西门子(SIEMENS)数控系统,(TOSHIBA)数控系统,马扎克数控系统,丰田数控系统,山起数控系统,FIDIA数控系统,天田数控系统,AMADA数控系统,友嘉数控系统,大宇数控系统等。

仪器维修故障包括:无显示,进不了界面,亮度看不清楚,黑屏,花屏,白屏,液晶屏显示竖条,液晶屏显示横条,液晶屏显示多画面,液晶屏显示疑难杂症,触摸屏通讯不上,开机走一半不动,开机不能进入程序,指示灯不亮,卡机,灯管不亮,触摸屏玻璃烂触摸偏移,不能触摸,触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸,触摸屏不能校准,按键无反应,反应慢,触摸屏无背光,背光暗,有背光无字符,内容错乱,开机报错等维修.

变频器维修：三菱（Mitsubishi），安川(Yaskawa)，西门子(Siemens)，施耐德(Schneider)，台达(Delta)，三肯(Sanken)，台安(T-verter)，富士(Fuji)，松下(Panasonic)，AB，ABB，KEB，CT，艾默生，丹佛斯(Danfoss)等各国变频器及软件调整。

各交流伺服控制驱动器、编码器、直流调速器维修

各类工业开关电源及电源控制板，激光电源，大型UPS维修

各类工控电脑主板及控制板卡，显示器、触摸屏等人机界面维修

绘图仪、雕刻机、喷码机、喷绘机维修

电子制造行业：线路板(PCB)企业的设备（如钻机、锣机、机等）上的电子线路控制板，cpu板、信号板、放大器、I/O板、镭射感应器、触摸屏、各类显示器等。仪器设备上电子线路控制板、伺服控制器。

造纸及包装行业:各种自动化造纸设备控制板、全自动瓦楞纸板（箱）生产线、自动送纸上胶机、电脑三边封袋机、自动糊盒机。

机械加工行业:各种加工中心、数控铣床、数控车床、数控钻床、数控磨床、数控火焰切割机、数控折弯机、数控激光切割机、数控自动焊接机、CNC、电火花机、线切割机、声波探伤仪、交-直流驱动器。

发那科系统(FANUC)、西门子(Siemens)系统、三菱（Mitsubishi）、天田(AMADA)系统、大宇(DAWOOD)系统。

伺服控制器、编码器、空气压缩机控制板，进口天车装置。

Thermo Fisher赛默飞世尔分析仪电路板维修主板电源板1R120354

维修各种大功率的工业电源、逆变器、UPS电源、RF高频电源、PLC电源、工业设备操作屏、显示器、触摸屏、I/O板、CPU板、PLC、各种PCB板、电机驱动器、伺服驱动、变频器、软启动器、伺服放大器；信号放大器、温控器等。