

-10到10度热射病低温急救箱FYL-YS-18A转运冰箱

产品名称	-10到10度热射病低温急救箱FYL-YS-18A转运冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

产品详情

-10到10度热射病低温急救箱FYL-YS-18A转运冰箱 福意联热射病低温急救设备，能够随车便携和制冷相关材料、物品、冰袋、冰排等，DC12V/24V（直流），配备220V变压器，可实现多功能多场地情况下使用，应急做好随时给病员降温的准备。福意联公司依托区域优势，采用良好的技术和设备、科学的管理和质量，不断研发用心及适时对路的产品；诚实守信是我们的立业之本，质量先行是我们的不懈追求，用户至上是我们的市场宗旨，福意联全体员工携手与新老客户真诚合作，共同打造美好明天。

热射病的症状主要包括体温升高、皮肤灼热、意识模糊、抽搐、昏迷等，患者需要及时就医。

1、体温升高 热射病是一种致命性急症，主要是由于高温引起体温调节功能障碍所致，会导致体内产热增加，散热减少。患者体温会明显升高，可达40℃以上，并伴有头痛、肌肉酸痛、乏力等症状。

2、皮肤灼热 热射病会导致体内的体温调节中枢出现异常，会使体内的血管扩张，从而使皮肤出现灼热的情况，甚至会伴有皮肤发红的现象。3、意识模糊 热射病会导致体内的水分大量流失，患者会出现意识模糊的情况，而且还有可能会出现嗜睡或者昏迷的现象。4、抽搐 热射病还可能会导致体内的电解质紊乱，会使神经受到损伤，容易出现抽搐的情况，甚至会伴有肌肉的症状。5、昏迷

如果患者的病情比较严重，可能会导致脑细胞受到严重的损伤，还有可能会出现昏迷的情况。如果患者出现热射病的情况，需要及时被转移到通风良好的低温环境，并适当脱去衣服便于散热。对虚脱患者应采用蒸发物理散热降温，如用冷水、冷毛巾等。必要时，还可以采用氯丙嗪、丹曲林等进行。

-10到10度热射病低温急救箱FYL-

YS-18A转运冰箱——温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围较小。

智能电脑温度控制器，数码显示。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

努力向用户提供更有效、快捷的服务，构建良好服务的品牌价值。建立更完善的服务网络，向用户提供化、标准化、多元化，产品化服务。以用户为中心，以用户满意度作为衡量工作的重要标准。服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供贴心的服务，是我们不断努力的方向。

-10到10度热射病低温急救箱FYL-YS-18A转运冰箱

-10到10度热射病低温急救箱FYL-YS-18A转运冰箱