

维谛机房精密空调DME05MCUP1 5.5KW单冷2P基站空调故障售后

产品名称	维谛机房精密空调DME05MCUP1 5.5KW单冷2P基站空调故障售后
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:DME05MCUP1 适用场地:机房 基站 空调
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

维谛机房精密空调DME05MCUP1 5.5KW单冷2P基站空调故障售后

空调不能正常启动：

- 检查电源是否正常，排查电源故障。
- 检查主机的开关和线路连接是否正常。
- 检查控制器和传感器是否工作正常，如有损坏需要更换。

机房的热负荷90%~95%是显热负荷，同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量，所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。

维谛机房精密空调DME05MCUP1 5.5KW单冷2P基站空调故障售后