

颇尔滤芯出现噪音怎么解决

产品名称	颇尔滤芯出现噪音怎么解决
公司名称	鑫润达过滤设备厂
价格	80.00/支
规格参数	品牌:颇尔滤芯 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县牛头镇林城开发区
联系电话	0316-6140156 13731615156

产品详情

们在过滤液压油中装的颇尔滤芯会出现各种问题，有时你会在在开动机器的时候听见莫名的噪声。这又是一种什么情况?如何找到噪声的源头，如何在解决这个噪声问题?

这一系列的问题都在下面给大家一一解答：任何机械设备都有一定的使用年限，超过规定的使用年限很多设备都会大大降低它的工作效率，严重的甚至带来生产上的损失，这一点尤其体现在过滤器材设备上：我们都知道要保证发动机的正常工作就要保证液压油滤芯经常清洗或者是更换，一旦液压油滤芯遭到阻塞就会产生噪音。那这噪音究竟是如何产生的呢?液压油脏污就会使滤芯阻塞，当滤芯处于堵塞的状态之后，就会使液压油滤芯内外两侧压差过大，在这种情况下会使油面处于不稳定状态。一旦油面处于变化的情况下，由于液压油滤芯内侧处于过大负值，很容易就会使空气混入进油管，进而传至泵内受到挤压的时候就会产生气动噪声。

找到了问题的根源，解决的办法就不难找到，最简单的办法就是更换一个新的颇尔液压滤芯，如果经济不允许经常性的更换，那就做好定期的保养工作，经常给颇尔滤芯做一下清洁工作，保证没有太多的杂质附着在滤芯上面。

在此提醒广大朋友：做好机械过滤设备的定期保养工作，既能减少平日里的突发怪问题又能节约经常更换设备的资金。

www.xinrundalvy.com