

# 内涂搪瓷管加工视频 广东搪瓷管 旺坤节能

产品名称	内涂搪瓷管加工视频 广东搪瓷管 旺坤节能
公司名称	山东旺坤节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄社区小南庄村村委会西50米
联系电话	13053609669 13053609669

## 产品详情

### 搪瓷管空气预热器厂家简述空气预热器产生二次燃烧的预防措施

从以往事故的发生规律可以看出：二次燃烧多发生在锅炉频繁启停和负荷长期偏低或严重偏高阶段，防止锅炉空气预热器二次燃烧的主要措施是防止可燃物的沉积和着火初期的正确处理。

- 1、当燃料有较大变化、锅炉在低于25%额定负荷下长时间运行、回转式空气预热器烟气侧压差增加、烟囱连续冒黑烟以及停炉前，防腐搪瓷管供应商，应缩短吹灰周期或手动增加吹灰次数，内涂搪瓷管加工视频，以减少可燃物沉积，必要时可停炉用水冲洗。
- 2、停炉后风机应继续运转，当烟气进口温度降至150°C以下时方能停止空气预热器运行。若发现温度有急剧上升现象，须立即做好灭火准备。
- 3、空气预热器出入口烟 / 风挡板，应能关闭严密。

### 空气预热器的常见的问题及解决方法

空气预热器在当前干燥烟气、烟气加热烘干蒸发等众多工艺非常受欢迎，例如钢铁、造纸、石油等化工行业当中都有空气预热器这款设备的身影，但是设备在使用一段时间后也会产生一些特定的问题今天就挑常见的问题进行解答。

#### 设备泄露

长时间工艺后，介质之间非常忌讳的泄露、渗漏现象就会出现，扰乱整个系统的工艺，其主要原因就是设计选材不当或者内部腐蚀时间较长，工艺的不切合是重点原因。

解决的话需要对泄露的地方进行水质测试然后用胶点进行封闭，只要不再次出现该情况即可，广东搪瓷管，可不要到了后期严重的时候更换设备才觉得这项方法麻烦。

### 搪瓷管连接形式

搪瓷管采用高温烧结技术，具备超好的耐磨，防腐性能。其耐高压非常好，耐压强度高达2MPa。搪瓷管道是搪瓷反应釜设备上的配件，应用于化工、制药等其他重要腐生产工艺上。搪瓷管制作工艺简单，但技术要求较高，主要工艺是除锈、涂釉、烧制。如果使用抛丸机进行抛光处理的话，除锈更，采用抛丸机抛光除锈使管子表面出现均匀的小麻点，刷瓷釉后与管壁结合力更强不易脱瓷。

内涂搪瓷管加工视频-广东搪瓷管-旺坤节能由山东旺坤节能科技有限公司提供。山东旺坤节能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！