

聊城亨通管业有限公司 亳州耐高温陶瓷管

产品名称	聊城亨通管业有限公司 亳州耐高温陶瓷管
公司名称	聊城市亨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	15306353600

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

目前耐高温陶瓷管仅枪头长800mm部位使用1Cr18Ni9Ti不锈钢管，不锈钢在高温下的氧化属于典型的化学腐蚀。耐高温陶瓷管破损状况基本分两种：

(1) 枪体外管严重氧化损坏。外管枪体前端200~300mm脱落，耐高温陶瓷管，呈现不整齐断面，同时在管体表面形成2~4mm多层疏松的尖晶石型氧化皮，冷态后轻轻敲击即会剥落。

(2) 内管冲刷磨损损坏。由于煤粉以25m/s速度冲体内壁，风温达1100℃，基体强度下降，加剧了冲刷磨损效应。管体壁形成沙沟状沟槽并因冲刷减薄，甚至局部磨出破洞。

分析因损坏而换下来的耐高温陶瓷管，60%~80%属于严重氧化、烧损；20%~40%因煤粉冲刷而破损。枪体弯曲部位磨破。

由于各风口工况不同，每一风口温度、周围气氛、喷煤量不同，耐高温陶瓷管的使用寿命也有差别，平均寿命15天。煤比对耐高温陶瓷管的使用寿命影响较大，当煤比为150~180kg/t时，寿命平均10天；煤比130~150kg/t，寿命13天；煤比100~130kg/t，寿命15天；煤比80~100kg/t，寿命20天。

1、服务人员"三不准"

不准私自更改、推迟承诺用户的服务到位时间

不准向用户提出饮食、住宿、交通等方面的要求

不准推委用户提出的虽超越本次服务项目但属产品的服务工作

2、接待来访“三满意”

让来联系业务的用户满意

让来咨询学习的用户满意

让完成业务的消费者满意

公司始终靠“以质量为生命，视客户为上帝”的经营理念立足，立志做耐高温陶瓷管行业的企业。谨向对我公司给予关怀和支持的新老客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展！

耐高温陶瓷管是在一个高温、冲刷磨损和腐蚀的恶劣环境中工作，再加上煤粉粒度、煤粉本身结构性质和所含杂质、气力输送等因素变化的影响，耐高温陶瓷管常以磨损、高温氧化、高温腐蚀和高变形几种损坏形式出现。

因此，选择耐磨损、耐腐蚀、抗高温、抗变形的材料制备耐高温陶瓷管就成为提高耐高温陶瓷管寿命的关键。

我公司将不断、以满足广大客户不同的需求。公司拥有多名设计工程师不断的更新产品款式、设计出更高质量的产品，加之企业的信誉和对质量的追求赢得了广大客户xinlai。

聊城亨通管业有限公司(多图)-亳州耐高温陶瓷管由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城亨通管业有限公司(多图)-亳州耐高温陶瓷管是聊城市亨通管业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事陶瓷耐磨管，耐磨陶瓷管，陶瓷复合管的厂家，欢迎来电咨询。