

莱宝SV200真空泵维修包

产品名称	莱宝SV200真空泵维修包
公司名称	东莞比其尔真空机电设备有限公司
价格	362.00/个
规格参数	型号:71064763 适用范围:真空泵 产品别名:油气分离器
公司地址	东莞市寮步坑口振兴三路16-1号2楼
联系电话	86-76983216362 13711807380

产品详情

深圳leybold莱宝sv200真空泵维修包71064763

原装进口莱宝真空泵维修配件，油雾分离器、排气过滤器、油隔、真空泵叶片、真空泵专用油、联轴器风扇、真空泵密封件/油封、o型圈、维修包等易损耗材。

莱宝真空泵油雾分离器：71064763、71064773、71417300、71232023、71413280、71416340、71421180、971431121、

莱宝油过滤器型号有：71018850、71420980、71213150、71405310、71405318、71214598

莱宝空气滤芯型号有：71040762、71261288、71046118、71261298、71049083、71049103、71261308、71213324、71213304、71213293、71261318、71213334、71213314、71035242、71037724、71405318

普旭真空泵过滤器：0532140156、0532140157、0532140159、0532140160、0532140154、0532000512、0532000509、0532000508、0532000507、0532127417、0531000002、0531000001、

里其乐真空泵油雾分离器：731399-0000、731400-0000、731401-0000、731468-0000、731630-0000

贝克真空泵油雾分离器：96541200000、9654160000、9654150000、9654090000、84040110000、9095060000、

现货销售，原装进口，全国总代理。

我们可以开17%发票

一年内免费保养

我们的宗旨：“诚信为本、质量第一、优质快捷、客户至上”为宗旨

买家须知：

1、所有产品价格不含税、不含运费，如需开票，加**17%**，金额低于3000元不开发票敬请谅解。2、所有产品包装或麻袋或泡沫盒或纸箱或木箱，按实际体积重量包装，如需特殊包装敬请告知，卖家有权酌情收取成本费。3、所有产品质保期一年，不包括膜片、机封等配件、易磨损件，使用不当等人为因素造成的损坏概不负责；如有质量问题一经发现就提出，视具体情况协商处理，逾期概不负责；在质保期内维修产品免费但需要客户支付来回运费，如因使用不当等造成产品损坏，适当收取维修费用和材料成本费用。

4、退货、换货：在产品 & 外包装无损坏情况可以退、换货；5、保修：保修期内因产品本身因素造成的不良，免费保修，因人为或环境、自然灾害造成的不良不承担保修，但可以计费维修。

本产品的型号为71064763，适用范围是真空泵，产品别名为油气分离器