

## 0-25.4mm 和30mm 高精度数显百分表

产品名称	0-25.4mm 和30mm 高精度数显百分表
公司名称	深圳诺克精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ROK 型号:EDI-302
公司地址	深圳市南山区南光路中兴工业城12栋805
联系电话	86-075586172929 18938921905

### 产品详情

0-25.4mm/30mm 高精度数显百分表

型号edi-302 0-25,4mm

edi-302b 0-30mm

品牌：rok

制造商：深圳诺克精密仪器有限公司

高端产品制造商， 高端量具生产商，

产品特点：

具有高精度，低误差，

采用独特的内部结构，无法模仿的工艺技术

替代进口产品，

需要送检的企业首选产品，欢迎大型企业， 正规企业， 外资等企业选购

技术参数：

量程：0-25.4mm 、 30毫米

分辨率：0.01毫米

1. 测杆移动不灵活或卡死不动的修理 发生测杆移动不灵活或卡死不动的原因较多。首先把百分表的表针、表盘及齿轮部分拆下来，检查是否仍有移动不灵活或卡死现象。如果此时故障仍未消除可能由以下几方面原因造成：(1)测杆弯曲 修理方法：取下测杆，根据弯曲方向和弯曲量，垫上铅块用锤敲打调直，装入套筒内试验看是否灵活。如仍有阻滞现象，可放入w5金刚砂研磨剂进行研磨，阻滞现象消除后用汽油清洗即可。(2)测杆与导孔间有污物、锈蚀或毛刺 修理方法：用汽油清洗测杆、除锈、去毛刺。(3)上下套筒不同心 修理方法：固紧和校准套筒同心度。