

# 西门子6SL3120（驱动器显示F30004故障维修）测试

产品名称	西门子6SL3120（驱动器显示F30004故障维修）测试
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

## 产品详情

### 西门子6SL3120（驱动器显示F30004故障维修）测试

840D数控系统报警30010伺服驱动电源丢失，数控双头强力磨床数控系统:西门子840D故障现象：显示器上面出现30010报警，提示伺服电源丢失，300100 伺服电源故障

说明：在一个或几个（全部）驱动模块中，存在电源故障，虽然此前可以使用（检查写 / 读访问的超时情况。超时可以解释为电源故障，因为这是最可能发生的情况。测试以循环方式但不再系统加电时进行）。

（西门子S120功率单元报F30004故障解决维修）多年维修技术，配件齐全，免费检测，各种故障快速修复。

西门子S120功率单元报F30004故障解决维修，常见故障修复：温度故障 接地故障，功率部件故障，烧保险，跳闸，炸机，欠压，过流，无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，电路板烧毁，输出给定指令无工作，显示报警准备未绪，伺服驱动故障，编码器报警，DP通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，Z轴无使能，系统报380500，30021,31885,30020,7930,f07016,702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,230021,230005维修，功率部件故障维修。

西门子S120功率单元报F30004故障解决维修，合上主电源后，basicdistance1000脉冲，程序更正法 系统参数是确定系统功能的依据，可按一下复位按钮s1;待nc启动成功，也可能因为发生了其他伺服报警，一定要保证所有正确的按键都已按下，使用组合键shift+prts,将一些能反映机床接口电气控制方面的故障或操作信息以特定的标志，变频器维修常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵，按键损坏，电源板、高压板故障，液晶、主板坏等。

西门子S120功率单元报F30004故障解决维修型号：

6SL3120-1TE13-0AA3维修 6SL3120-1TE13-0AB0维修

6SL3120-1TE15-0AA3维修 6SL3120-1TE15-0AB0维修

6SL3120-1TE21-0AA3维修 6SL3120-1TE21-0AB0维修

6SL3120-1TE21-8AA3维修 6SL3120-1TE21-8AB0维修

6SL3120-1TE23-0AA3维修 6SL3120-1TE23-0AB0维修

6SL3120-1TE24-5AA3维修 6SL3120-1TE24-5AB0维修

6SL3120-1TE26-0AA3维修 6SL3120-1TE26-0AB0维修

6SL3120-1TE28-5AA3维修 6SL3120-1TE28-5AB0维修

6SL3120-1TE31-3AA3维修 6SL3120-1TE31-3AB0维修

6SL3120-1TE32-0AA3维修 6SL3120-1TE32-0AB0维修

6SL3120-2TE13-0AA3维修 6SL3120-2TE13-0AB0维修

6SL3120-2TE13-0AA4维修 6SL3120-2TE15-0AA4维修

6SL3120-2TE15-0AA3维修 6SL3120-2TE15-0AB0维修

6SL3120-2TE21-0AA3维修 6SL3120-2TE21-0AB0维修

6SL3120-2TE21-8AA3维修 6SL3120-2TE21-8AB0维修

6SL3120-2TE21-0AA4维修

上海、浦东、长宁、虹口、闸北、嘉定、普陀、宝山、青浦、奉贤、南汇、黄埔、松江、江苏省、南京、辽宁、镇江、无锡、江阴、苏州、昆山、太仓、吴江、常熟、南通、如东、扬州、徐州、邳州、淮安、张家港、连云港、浙江、杭州、绍兴、宁波、温州、湖州、嘉兴、安吉、常州、安徽省、合肥、安庆、马鞍山、天长、无为、芜湖、四川、成都、攀枝花、重庆、湖北省、武汉、十堰、辽宁省、沈阳、大连、黑龙江省、吉林省、内蒙古、宁夏、湖南省、山西省、忻州、孝义、太原、北京、山东省、胶州、潍坊、兖州、聊城、威海、河北省、石家庄、河南省、郑州、安阳、洛阳、平顶、陕西省、西安、江西省、南昌、上饶等地区。西门子S120功率单元报F30004故障解决维修

西门子6SL3120（驱动器显示F30004故障维修）测试