

1878023931离合器片 离合器片 铁强汽车零部件商家

产品名称	1878023931离合器片 离合器片 铁强汽车零部件商家
公司名称	沧州铁强汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市行别营乡西庄村
联系电话	19833722216 19833722216

产品详情

我们大家都知道离合器是我们的汽车当中非常重要的组成部分，而且我们的产品保养工作是我们不能忽视的，日常正确的保养，不仅可以使离合器的使用非常稳定，而且还可以避免很多意外事故的发生，下面我们的离合器生产厂家还会带着我们去了解更多的产品知识。

随着我们汽车行业的不断发展，我们汽车配件的发展也是非常迅速的，汽车配件在我们的汽车当中是非常重要的，离合器是我们公司主要生产的一种产品，离合器主要是由压盘，从动盘以及摩擦片三部分所构成的，1878023931离合器片，它们质量的好坏是会影响到驾驶员的安全的.比如说离合器压盘，都是使用的优良的钢材进行加工制作的，离合器压盘的使用也是非常关键的，它的表面附有的摩擦片的使用情况良好的话，受力会非常的均匀，汽车在启动的过程当中就会更加的平稳.汽车行驶的过程当中，因为汽车载重或操作不当都会影响它的使用，而且随着使用时间的增长，它的表面也会被锈蚀，为了解决以上的这些隐患，应该做定期的维护和保养，清扫表面的杂质滴露优良的润滑油.让它们的连接更加的灵活，运行更加的顺利.

通过上面离合器生产厂家为我们大家带来的产品的相关知识的介绍，相信大家对于它的日常保养和维护工作都是非常重要的，这样可以很好的延长我们的产品的使用寿命，更好的在我们的汽车当中得到长久的应用。

离合器压盘的保养方法及要求如下:

(1)离合器压盘工作面的平整度误差不大于0.12mm，槽深不大于0.50mm。当过深时，用平面磨床应使用进行磨削，但磨削厚度不得大于1mm。如果磨削的厚度已经达到尺寸，还有少量的平面未抛光，只要未抛光的面积不超过10%，且分布均匀，1878080031离合器片，即可继续使用。

(2)压盘打磨光滑后进行平衡试验，离合器片，不平衡误差不大于50g.cm。如果误差过大，可采用钻孔法

在压力板的适当部位钻孔，使平衡量满足要求。

(3)双盘离合器中压盘传动销孔与传动销的间隙不大于1mm，1878001136离合器片，传动销可调90°安装。否则应该修理或更换。

(4)若压盘有严重老化、开裂现象，且磨损槽深度大于0.50mm，则应更换新件。

我们生产离合器片生产汽车离合器片是bukehuoque的产品，该产品是用于大型汽车的产物，也对产品的质量要求很严格，下面我们详细的内容和介绍产品的相关知识，希望能够帮助你。

当我们使用离合器时就会发生这种情况，离合器的踏板松了，但是我们仍然很难把它放到档位上。变速装置出了故障。在这个时候，我们需要检查和修理。原因是什么?我们需要检查一下离合器制动液是否丢失了。烟斗是否在液压系统泄漏的空气，并排并检查离合器踏板自由行程是否太大，和调整，检查是否分离杠杆高度一致，是否太低，如果调整后正常分离仍不完整，将删除离合器，检查是否安装了驱动板向后，轴向移动是困难没有扭曲，主从板、杆螺钉是否松动，浮动销出去。

1878023931离合器片-离合器片-

铁强汽车零部件商家由沧州铁强汽车零部件有限公司提供。沧州铁强汽车零部件有限公司是河北沧州，离合器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铁强汽车零部件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铁强汽车零部件更加美好的未来。