

连州衣柜门把手精密压铸 博益五金

产品名称	连州衣柜门把手精密压铸 博益五金
公司名称	东莞市博益五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村鲤鱼地工业区西区11号
联系电话	13979664285 13979664285

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市博益五金制品有限公司

锌合金压铸件不合格的原因和解决方法：锌合金压铸件起泡原因：1、孔洞引起：主要是气孔和收缩机制，气孔往往是圆形，连州衣柜门把手精密压铸，而收缩多数是不规则形。（1）气孔的原因：一个金属液在充型和凝固过程，由于气体侵入，导致铸件表面或内部产生孔洞。B油漆挥发出来的气体侵袭。c合金液含气量太高，衣柜门把手精密压铸，混凝沉淀。气体在空腔中的气体，油漆的挥发性气体，合金凝固析出，在模具排气不良时，留在铸件气孔的形成。

东莞锌合金压铸：东莞锌合金压铸起泡缺陷原因及解决办法：锌合金压铸件目前广泛应用于各种装饰方面，如家具配件、建筑装饰、浴室配件、灯饰零件、玩具、领带夹、皮带扣、各种金属饰扣等，因此对铸件表面质量要求较高，同时要求有良好的表面处理性能。锌合金压铸件常见的缺陷是表面起泡。缺陷表征：压铸件表面有突起小泡、压铸出来就发现、抛光或加工后显露出来、喷油或电镀后出现。如何保证产品质量？东莞锌合金压铸件加工厂需要有自己的压铸模具生产车间和维修车间，衣柜门把手精密压铸来样定制，一套压铸模具在生产过程中肯定会遇到各种问题，有自己独立的压铸模具生产维修车间，不仅为生产提供保障，模具一旦及时处理，也将大大提高压铸的生产效率。东莞锌合金压铸件加工厂必须有完善的质量管理体系，做到预防大于管理，管理大于改进。连州衣柜门把手精密压铸-博益五金(推荐商家)由东莞市博益五金制品有限公司提供。东莞市博益五金制品有限公司在电子、电工产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博益五金一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。