

特灵空调中英文液晶显示屏不显示维修

产品名称	特灵空调中英文液晶显示屏不显示维修
公司名称	深圳市鑫福源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:特灵 型号:MOD01054 控制方式:UCP控制
公司地址	深圳市布吉德福花园德昌苑C号
联系电话	86-075584708830 18038039239

产品详情

专门针对维修特灵空调配件brd0002c，ch530控制器，特灵中文显示屏，特灵英文显示屏，维修rtwc机组模块，维修各类trane中央空调主机模块，我们维修的机组型号有以下这些，cgwp，cxah，save，gesa，gehb，cvhe，cvhg，rthd，rthb，.rtaa，rtxa，.rtwc机组控制器维修，显示屏维修，特灵维修，特灵线路板维修，特灵控制器维修，特灵显示屏维修，特灵模块维修