

# 艾默生 EMERSON 伺服驱动器报警代码OI.AC维修方案

产品名称	艾默生 EMERSON 伺服驱动器报警代码OI.AC维修方案
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13710648098 13710648098

## 产品详情

艾默生伺服驱动器报警代码OI.AC通常表示驱动器检测到了过电流。这可能是由多种原因引起的，包括使用非指定的量具或设备导致损坏或故障。短路的风险。其次，使用适当的工具和设备进行维修。

针对艾默生伺服驱动器报警代码OI.AC的维修方案包括检查电源和电缆，并检查驱动器内部。清除外部干