

## 硅铁加工厂 无锡硅铁 兆金铁合金

产品名称	硅铁加工厂 无锡硅铁 兆金铁合金
公司名称	安阳兆金铁合金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市龙安区龙泉镇开发区
联系电话	13937234449 13937234449

### 产品详情

硅铁球在炼钢过程中的脱氧用途，在炼钢的过程中对钢液的脱氧环节，对钢材的好坏起到了决定性的作用。硅铁球因其含有的硅元素，而硅元素具有脱氧的用途，这刚好符合钢液脱氧的需要，因此在炼钢的过程中放入硅铁球可让钢材具有较好的质量。硅铁球是用硅铁粉通过机器压制而成的，和硅铁的作用一样，是炼钢过程中不可缺少的脱氧剂和合金剂，无锡硅铁，可以很好的提高炉温，增加铁水的流动性，有用排渣，提高生铁和铸件的韧性及切削能力。

硅铁的冶炼工艺有多种，硅铁销售，主要分为以下几种：

矿热炉法：利用焦炭、钢屑、石英（或硅石）为原料，在矿热炉内高温熔炼，还原出硅元素，硅铁加工厂，形成硅铁。根据原料的不同，硅铁可分为高硅硅铁（GG）、普通硅铁（PG）、低铝硅铁（DL）和高纯硅铁（GC）四类。

电炉法：电炉熔炼法是指采用电能作为能源，利用碳质还原剂从石英（或硅石）中还原出硅元素，形成硅铁。电炉熔炼硅铁的优点是节能、生产出的硅铁质量较高。

硅铁球可以作为炼钢中的脱氧剂使用。随着炼钢技艺的升级，对冶金材料的要求也在不断提高，在炼钢中放入硅铁球可以起到脱氧剂的应用，使钢水中的氧气快速脱氧，硅铁厂家，提高钢材的硬度与质量。硅铁球是冶金中的球化剂与孕育剂，在冶金行业有种技术叫做“回炉”，而回炉是放入硅铁球，可以减少回炉所耗费的成本问题，将炉内的材料更好的聚合，因此硅铁球具有球化剂、孕育剂的应用。

硅铁加工厂-无锡硅铁-兆金铁合金(查看)由安阳兆金铁合金有限公司提供。硅铁加工厂-无锡硅铁-兆金铁合金(查看)是安阳兆金铁合金有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。