

力新氩弧电焊两用机 逆变焊

产品名称	力新氩弧电焊两用机 逆变焊
公司名称	泰安市泰山区力新机电经营部
价格	660.00/台
规格参数	型号:ZX7-200 工作形式:逆变焊 焊接方式:拉弧式
公司地址	泰山区灵山大街16号(06)
联系电话	86 0538 6319318 18954850786

产品详情

力新氩弧电焊两用机 ws-200

一机顶两机 花1台的钱 相当于2台用

既可以氩弧焊 焊接不锈钢也可以手工焊

标题的标价660元是以下套餐中的标配的价格

需要套餐让客服改价 如果直接拍下 按标配发货

标配主机一台+2支快速接头+地线一根(中标16平方)+地线夹1个+3米氩弧焊枪一套+1.6钨针1根+内六方一支 660元(如果亲家里有氩气表和气管 不需要手工焊的 请拍这个套餐)

经济套餐一:主机一台+2支快速接头+地线一根(中标16平方)+地线夹1个+3米氩弧焊枪一套+1.6钨针1根+内六方一支+焊钳一个+焊把线3米+焊条5根 728元(如果亲家里有氩气表和气管 也需要手工焊的客户 拍这套餐)

经济套餐二:主机一台+2支快速接头+地线一根(中标16平方)+地线夹1个+3米氩弧焊枪一套+1.6钨针1根+内六方一支+气管3米+氩气表1块(这个套餐是指需要氩弧焊 不需要手工焊的客户) 720元

经济套餐三:主机一台+2支快速接头+地线一根(中标16平方)+地线夹1个+3米氩弧焊枪一套+1.6钨针1

根+内六方一支+焊钳一个+焊把线3米+焊条5根+气管3米+氩气表1块（亲 氩弧焊和手工焊都需要的客户拍这个套餐）790元

经济套餐四：主机一台+2支快速接头+3米地线一根（中标16平方）+地线夹1个+4米氩弧焊枪一套+1.6坩针1根+内六方一支+焊钳一个+焊把线5米（25平方）+焊条5根+气管3米+氩气表1块（亲 氩弧焊和手工焊都需要的客户 适当加长焊线 拍这个套餐）850元

经济套餐五：主机一台+2支快速接头+5米地线一根（中标16平方）+地线夹1个+8米氩弧焊枪一套+1.6坩针1根+内六方一支+焊钳一个+焊把线5米（25平方）+焊条5根+气管3米+氩气表1块（亲 氩弧焊和手工焊都需要的客户 加长氩弧焊枪 拍这个套餐）900元

经济套餐六：主机一台+2支快速接头+5米地线一根（中标16平方）+地线夹1个+8米氩弧焊枪一套+1.6坩针1根+内六方一支+焊钳一个+焊把线10米（25平方）+焊条5根+气管3米+氩气表1块（亲 氩弧焊和手工焊都需要的客户 再次加长焊把线 氩弧焊枪 拍这个套餐）1000元

经济套餐七：主机一台+2支快速接头+3米地线一根（中标16平方）+地线夹1个+4米氩弧焊枪一套+1.6坩针1根+内六方一支+焊钳一个+焊把线5米（25平方）+焊条5根+气管3米+氩气表1块+14升钢瓶（亲 氩弧焊和手工焊都需要的客户适当加长线 加钢瓶 拍这个套餐）1050元

经济套餐八：主机一台+2支快速接头+5米地线一根（中标16平方）+地线夹1个+8米氩弧焊枪一套+1.6坩针1根+内六方一支+焊钳一个+焊把线10米（25平方）+焊条5根+气管3米+氩气表1块+14升钢瓶一个（亲 氩弧焊和手工焊都需要的客户 加长线 加钢瓶 拍这个套餐）1210元

为了焊机的安全完整到家

我们精心专业包装

氩弧焊和手工焊的施工现场：

电焊机是既能电焊烧焊条又能氩弧焊 焊不锈钢和薄铜板，氩弧焊也可以焊接薄铁板。手工电焊时候焊接2-6mm铁板，氩弧焊可焊板厚1-3mm的不锈钢板，氩弧焊还可以焊接1-2mm的铜板和铁板真神奇啊。重量6.2公斤啊，体积375*251*152mm。普通家庭用电220v就可以用。

氩弧焊需要氩气作为保护气体。

做了下面细照：

关于颜色和款式：

颜色是环保绿色 款式是最新式的斜面的面板

下图是前面板的详细说明：

当您需要氩弧焊时，

后部如下图操作：

氩气表输出调至4-5个刻度

下边是氩弧焊枪的安装说明：

当您需要氩弧焊时 前部如下图操作：

当您需要氩弧焊时，实物安装如下：

氩弧与手工焊转换开关 处在tig状态

当您需要手工焊 焊接铁板或者钢板时，如下图操作：

手工焊时，如下图安装焊钳和地下夹

所带附件和配件展示

手工焊接和直流氩弧焊接。

广泛应用于厨房设备、制造安装、装修工程、不锈钢制品业、模具制造、化工容器业、铜、钛等制品焊接。

引弧可靠，焊接成型美观输出电流稳定、结构简单、维修方便。

高频引弧可靠，焊接成型美观输出电流稳定、结构简单、维修方便

欠压、过压、过流、过载、确保焊机安全工作、耐用可靠。

.关键元器件为原装进口世界顶级品牌，可靠性高。

pcb采用松下全自动插件工艺，保证产品的一致性及准确性，稳定性高；

经过振动、老化、高低压、高低温、高湿温、防尘等检测实验。

焊机保修一年 运费各付各的

本产品的型号是ZX7-200，工作形式为逆变焊，焊接方式是拉弧式，样式是便携式，适用对象是装修加工维修业等等，工作电压为220V，电流调节范围是20-200，两用机为氩弧焊手工焊