

# 二手气泵空压机 凯德金科技 二手气泵空压机

产品名称	二手气泵空压机 凯德金科技 二手气泵空压机
公司名称	凯德金（北京）科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇北堤寺村东口518号
联系电话	13811079188 13811079188

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：凯德金（北京）科技发展有限公司

### 空压机出租

无油空气压缩机的优势明显，100%无油压缩空气能够创造更大的价值！阿特拉斯?科普柯100%无油压缩空气通过了ISO8573-1 CLASS 0和德国莱茵TUV100%无油压缩空气认证。普通螺杆空压机由于转子在工作中通过润滑油进行冷却和润滑，经过压缩的空气含有油份，这些油份会随着压缩空气附着在设备的阀门和仪表和管道上，造成设备长久的损害和污染，这些损害严重的将导致仪表失灵，甚至生产事故的发生；而在生产过程中，又会因为油的污染导致产品质量下降。空压机设备出现故障停机，或者空压机设备需要进行检维修但供气不能停止的情况下。这时，多数工厂是有备机存在的，可以考虑开启备机。但在很多特定行业中，二手气泵空压机，仅仅开启备机是不够的，不间断供气的可靠性要求必须万无一失，二手气泵空压机价格，比如半导体电子行业、石油炼化行业。此时，短期租赁合适的无油空压机变成了非常好的选择。

### 螺杆空压机供气不足什么原因导致？

1.选型问题：少数用户在购买空压机的时候，不太清楚工厂生产车间的用气情况，盲目的选型，导致选

择的压缩机机组过小，机组的排气量小于生产所需的用气量。这种情况下，二手气泵空压机价格，用户朋友们又需要增加空压机，因此在选型的时候可得谨慎了。

2.漏气问题：漏气是螺杆空压机供气不足的主要原因，检查各个外接管道、供气管道、单向阀、安全阀、压力开关等联接处有否漏气声。对有漏气的地方要及时做好维修措施。

3、增加设备：如果增加了用气设备，就是我们常说的扩大生产，则生产所需的用气量就会超过空压机的产气量，附近二手气泵空压机价格，就算机器一直产气，也满足不了正常生产，可能让用户以为产气不足。

## 螺杆空压机出现过热现象的三大因素

### 环境因素

很多时候对于通风散热状况有很大的影响，空压机周围环境影响散热主要因素有以下三种现象：空压机摆放的距离离墙或者其他障碍物过于接近;还有就是空压机附近可能有其他热源事物，对此，建议严格按照螺杆空压机的安装和使用环境要求，进行空压机的安装和使用。

### 散热器堵塞因素

因为可能当螺杆空压机周围环境灰尘较多时，就会使得长期运行而造成散热器外表黏附一层粉尘或油泥，会影响到散热效果。滤油器太脏也有可能导致空压机一定程度的过热现象出现。因为螺杆空压机的滤油器会由于太脏时因而使得油无法按正常流量进入空压机，那么就会让螺杆空压机因冷却润油不足而迅速升温。当然还有就是冷却油油面过低。对此建议应定期的对螺杆空压机进行保养和维护，避免上述情况的发生。

### 由于油标号低或油质差因素

螺杆空压机应使用生产厂商的原厂专门空压机油，如使用其他低标号或劣质油时可能会使得回黏度及比热达不到标准造成温度过高等问题。

二手气泵空压机-凯德金科技-二手气泵空压机价格由凯德金（北京）科技发展有限公司提供。凯德金（北京）科技发展有限公司是从事“空压机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：向经理。