

# 出入境检验检疫局低温菌种保存箱

产品名称	出入境检验检疫局低温菌种保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

出入境检验检疫局低温菌种保存箱公司介绍福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；20℃-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48℃恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48℃每度恒温可调，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定，安全门锁设计，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）

出入境检验检疫局低温菌种保存箱介绍 出入境检验检疫局低温菌种保存箱功能：

医用冰箱的故障可分为控制系统故障、制冷系统故障和普通电路故障三种。1. 压缩机的故障：1) 压缩机既不运转也不制冷，需检查供电线路和温度控制器是否有故障，压缩机本身故障需更换压缩机。2) 压缩机正常工作，但是制冷效果不明显。需检查制冷剂的量是否充足，是否泄漏；其次制冷管是否有阻塞。3) 压缩机频繁开停，需检查是否有蒸发器结霜过厚；温控器感温包固定不牢固；温度调节不当等情况。

[3] 2. 制冷系统故障：1) 医用冰箱电动机不能正常启动且发出嗡嗡的声响，说明压缩机故障。2) 使用时出现间歇性制冷或不制冷现象，可能是制冷管阻塞。3.

冰箱的检漏：卤素灯检漏比较准确，卤素灯以乙醇为燃料，通过观察火焰颜色判断泄漏量。北京福意电器有限公司作为国内的恒温加温，低温冷藏，高低温设备及冷链运输设备的企业，为国内众多医疗，实验室，科研，大专院校，食品，化工等行业单位提供专业的设备；公司终秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨理念，坚持以合格的产品、便捷的服务赢得广大客户的信赖。北京福意联公司努力建立集技术咨询、产品选配、售后培训及服务为一体的完整服务体系。我们将着力提升员工的素质，打造更加专业更加的团队，坚持诚信为本、客户至上的理念，想客户之所想、急客户之所急，全方位提升客户的满意度。