

# 西门子触摸屏TP700开机卡网络无反应故障

产品名称	西门子触摸屏TP700开机卡网络无反应故障
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 西门子触摸屏TP700开机卡网络无反应故障

西门子TP700进到菜单重启故障，西门子TP1200触摸屏执行恢复出厂设置更新OS操作进不了系统，西门子TP700触摸屏与PLC 通讯不上故障，西门子屏TP1200触摸失灵无反应，网口灯不亮通讯故障维修，触摸屏网口灯不闪烁维修，显示红屏故障，液晶屏无显示维修，液晶屏显示竖条 维修，显示横条维修，乱码维修，液晶屏对比度看不清楚维修，亮度不能调节维修，背光暗淡维修，显示#号维修，按键不灵维修，按键烂维修，按键膜更换

西门子触摸屏开机无反应不亮（修复及问题分析）当打开屏幕后，过了几分钟后还没有图像出现。这时应该首先看看显示器面板上的电源指示灯是否亮。如果不亮再检查显示器的电源插头是否接好。如果电源线插接良好（要保证电源插座有电，可以换一个插孔试一下），并且电源开关是开着的，但显示器指示灯不亮，这说明显示器内部电路有故障，这时应该送专门的维修部门修理。

西门子TP700触摸屏PLC常见故障分析维修总结：以上是西门子触摸屏PLC常见故障的分析维修解决方法，可以更好的进行触摸屏维修，如若不能解决您的问题，可以送至上海仰光电子进行维修。

上海一擎电子维修公司可以维修西门子触摸屏出现像黑屏、暗屏、蓝屏、花屏、白屏、液晶屏损坏、主板烧坏、触摸失灵、安平

、乱码、死机、图像有干扰纹、烧保险、图像抖动、按键无反应、电源板故障、无背光、反复重启、个别区域不能触摸、触摸偏移、

高压板故障、报警等等。