

# 十堰市户外广告牌安全检测鉴定单位

产品名称	十堰市户外广告牌安全检测鉴定单位
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	建业:公司
公司地址	深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A栋
联系电话	13612949300

## 产品详情

十堰市户外广告牌安全检测鉴定公司、十堰市钢结构广告牌安全检测鉴定机构

户外广告牌现场检测；

- 1、广告牌测绘现场对广告牌的结构进行测绘，绘制或复核广告牌的结构图。
- 2、广告牌钢结构整体变形测量：采用TCR1202型全站仪对广告牌钢结构的立柱进行倾斜率测量。
- 3、广告牌完损状况检测：普查广告牌损伤状况，如承重构件裂缝与变形、装饰损伤、地脚螺栓按照缺陷检测，并检查螺栓和墙面的连接情况，看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等；以文字、照片、图示等方式完整记录损坏的部位、范围及程度等情况，区分结构性损伤与非结构性损伤。

对结构或构件的承载力有疑义时，可进行原型或足尺模型荷载试验。试验应委托具有足够设备能力的专门机构进行。试验前应制定详细的试验方案，包括试验目的、试件的选取或制作、加载装置、测点布置和测试仪器、加载步骤以及试验结果的评定方法等。钢结构杆件的应力，可根据实际条件选用电阻应变仪或其他有效的方法进行检测。

户外广告牌安全检测服务，针对一些高空媒体广告牌，一些钢结构广告牌设立时间比较久远，平常维护不及时，有些高炮广告牌存在钢柱防腐漆涂料脱落，钢柱内壁大面积锈蚀的状况，对广告牌的安全使用造成了一定的影响，为了能够使广告牌在后续使用过程中不出现安全隐患，找第三方检测公司出具安全鉴定报告。

户外广告牌检测要求有那些；

- 1、户外广告牌结构防腐保养每年至少进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂和风化等现象应进行基底清理、除锈、修复和重新涂装。
- 2、构件连接点(焊缝、螺栓和锚栓)每年至少检查一次，发现焊缝有裂痕和节点松动，应及时修补及紧固。
- 3、对照明、供电、电器控制设备应定期维护，确保用电安全，确保不发生漏电和不亮灯现象。对灯光照明应做到即坏即修。

根据《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)规定和委托方要求，针对受检屋面网架的特点和现场实际情况，本次钢结构检测主要内容如下：

- (1)钢网架基本情况调查;
- (2)钢网架建筑结构图纸复核及测绘;
- (3)钢网架变形检测;
- (4)钢网架损伤检测;
- (5)出具检测结论，提出相应建议。

该店招店牌围护的面板、上部檐口和吊顶板采用了粘结剂粘结，使用至今时间较长，已多处出现面板翘裂、变形和脱落，特别是上（下）部檐口的结构和封板均在现场施工，其构架和底板的施工质量（平直度）难以控制，致使其粘结质量难以保证。木档、夹板及细木工板等木质材料，一般均用于建筑物内部的装饰，而店招店牌采用木质材料加粘接剂粘接的施工方法，在雨雪天、梅雨季节及恶劣气候的侵蚀下，极易造成木质材料的膨胀、腐烂和脱落。随着时间的推移，其粘结剂将加速老化，脱落的概率增大，将导致更多部位的面板发生高空脱落，存在安全隐患。对该街道的店招店牌的围护应按以下要求进行修复和整改。

部分门店的内部构架及杆件锈蚀严重，主要由于顶面、板面的破损进水导致杆件的腐蚀，个别杆件已呈锈烂状况。所以在对破损的顶面、板面修复或更换的前提下，对构架及杆件应按以下要求进行修复和整改。

- 1) 对锈烂的构架杆件予以更换；
- 2) 对已锈蚀的杆件予以除锈和重新涂装；
- 3) 对构架的焊接缺陷应予以补焊或修复；
- 4) 对内部构架及杆件应予以彻底的除锈和涂装。

依据对该街道店招店牌现场实际结构尺寸及杆件规格、壁厚的数据采集和测绘，根据现行国家标准《建筑结构荷载规范GB50009荷载的规定和《店招店牌设置技术规范》DB31/T977-2016规定，对该街道的店招店牌结构的强度、刚度进行了计算复核，其结果均满足要求。经检测，该批次店招店牌有72个门店存在

构件锈蚀，占此次店招店牌检测数量的28.3%；存在坠落的安全隐患。