

西门子TP1200点击画面没反应维修

产品名称	西门子TP1200点击画面没反应维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/件
规格参数	西门子:黑屏维修 TP1200:花屏维修 德国 上海:通讯不上维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子TP1200点击画面没反应维修，西门子触摸屏点击失灵没反应修理及解决方法：触摸屏失灵没反应首要查看各接线接口是否呈现松动，然后查看串口及中止号是否有抵触，若有抵触，应调整资源，避开抵触。再查看触摸屏表面有没有呈现裂缝，如有裂缝应及时替换。还需要查看触摸屏表面是否有污垢，若有，用软布进行铲除。调查查看操控盒上的指示灯是否作业正常，正常时，指示灯为绿色，而且闪耀。触摸屏维修事例五：使用后接触无反应某些应用场合，由于接地功能欠安，会由于操控盒外壳布满了很多的静电，然后影响操控盒内部的作业电场，导致接触逐渐失效。此时用一根导线将操控盒外壳接地，从头启动即可。触摸屏失灵！触摸屏其实原理都是一个样的，都是4根连线，相当是2个电阻，可以用万用表测试有阻值的，点击失灵没反应应该先，测一下它的阻值正不正常，正常阻值300K-500K，如不正常就用风枪吹触摸屏的四周并用棉球轻轻压积，我以成功修复数台，成功率90%以上

西门子触摸屏点击失灵没反应修理型号：TP070、TP170A、TP177A、TP170B、TP177Micro、TP177B、TP177B PN/DP、TP270、TP27、TP277、TP37、KTP178、KTP400、KTP600、KTP1000、KTP1500等2.西门子键控面板点击失灵没反应修理型号：OP3、OP5、OP7、OP15、OP17、OP73micro、OP77A、OP77B、OP177B、OP170B、OP25、OP27、OP270、OP277、OP37等3.西门子多功能面板点击失灵没反应修理型号：MP270、MP277、MP277-8KEY、MP277-10KEY、MP277-10TOUCH、MP370-12 TOUCH、MP370-12KEY、MP370-15TOUCH、MP370-19TOUCH、MP377-12TOUCH、MP377-12KEY、MP377-15TOUCH、MP377-19TOUCH等4.西门子SMART LINE面板点击失灵没反应修理型号：SMART 700、SMART 700IE、SMART 1000、SMART 1000IE5.西门子SIMATIC THIN CLIENT面板：SIMATIC THIN CLIENT 10" TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT 15" TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT PRO 15" TOUCH、PACKAGE MP277 10" + THIN CLIENT 10"、STARTER PACK

THIN CLIENT 10" SMARTACCESS、STARTER PACK THIN CLIENT 15"
SMARTACCESS、IP65-CLAMP-SET FOR SIMATIC THIN CLIENT6.西门子SIMATIC HMI
Comfort Panel : TP700、TP900、TP1200、KP400、KP700、KP700、KP900、KP1200