

矽钢片绝缘处理厂在哪 矽钢片绝缘处理 拉奇纳米镀膜设备

产品名称	矽钢片绝缘处理厂在哪 矽钢片绝缘处理 拉奇纳米镀膜设备
公司名称	东莞拉奇纳米科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇诸佛岭村民业街33号1栋3楼
联系电话	13826965281 13826965281

产品详情

真空镀膜加工都使用那些工艺

喷砂和阳极氧化

一般的阳极氧化喷砂是针对的铝或者铝合金的较多。砂分为粗砂和细砂，细砂的成本相对要高一点点，矽钢片绝缘处理，一般金属表面瑕疵较多的会选择喷粗砂去掩盖一部分，但是喷砂不能完全掩盖一些严重的瑕疵。细砂一般针对金属表面比较平整很小瑕疵或者没有瑕疵的。喷砂以后做氧化能给产品带来很好的质感。像我们常用的手机壳表面很多都是喷砂之后氧化的

请问PVD镀膜能否代替化学电镀?

在现阶段，PVD镀膜是不能取代化学电镀的，并且除了在不锈钢材料表面可直接进行PVD镀膜外，在很多其他材料(如锌合金、铜、铁等)的工件上进行PVD镀膜前，都需要先对它们进行化学电镀Cr(铬)。PVD镀膜主要应用在一些比较的五金制品上，对那些价格较低的五金制品通常也只是进行化学电镀而不做PVD镀膜。

相对性于传统式镀膜方法，真空镀膜运用归属于一种干试镀膜，它的关键方式包含下列几类：真空蒸镀其基本原理是在真空标准下，矽钢片绝缘处理厂商，用空调蒸发器电加热带挥发化学物质，使其汽化或提升，挥发离子流立即射向基片，矽钢片绝缘处理技术，并在基片上沉积进行析出固体塑料薄膜的技术性。磁控溅射镀膜磁控溅射镀膜是真空标准下，在负极接好2000V直流电，激起电弧放电，矽钢片绝缘处理厂在哪，带正电荷的正离子碰撞负极，使其射出去分子，磁控溅射出的分子根据可塑性氛围沉积到基

片上产生膜层。

矽钢片绝缘处理厂在哪-矽钢片绝缘处理-拉奇纳米镀膜设备由东莞拉奇纳米科技有限公司提供。东莞拉奇纳米科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。拉奇纳米镀膜带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！