

电缆沟盖板供应 盖无双沟盖板厂家

产品名称	电缆沟盖板供应 盖无双沟盖板厂家
公司名称	山东盖无双建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区沅水镇鲁山大道与鲲鹏路路口
联系电话	15266487177 15266487177

产品详情

在选择室外电缆沟盖板的过程中，还有很大一部分施工单位，选择自行预制和定制工厂化生产的水泥盖板。即使水泥盖板制作如何标准，电缆沟盖板供应，但预防沟道入水是一项难以解决的问题，有的施工单位对于室外电缆沟盖板的密封选用“T型”柔性密封条来防水。这种做法也是暂时的，经过一段时间的风吹日晒密封条会变形老化，从而失去了密封作用，对室外电缆沟盖板的保护起不到作用，好多的电力施工单位，以从中吸取教训。纷纷采用和更换了室外电缆沟盖板（复合型）的一步到位，省时省力省心。总之室外电缆沟盖板（搭扣式）的出现给电力施工中弥补了很大的缺陷与不足，正在被更多的电力系统所推荐使用。

随着我国城市建设的发展，电缆沟盖板的应用也越来越广泛。但是很多客户会反映，使用一段时间之后产品会出现凹陷的现象。这个问题可能会困扰一部分人，那么造成这种现象的原因是什么呢？下面的文章详细介绍为大家介绍。

一般情况下电缆沟盖板很少会发生凹陷的状态，是因为现在所生产出来的电缆沟盖板不但质量好，稳固性强，还具备特别长的使用寿命，所以只要安装质量达标，后期做好清洁、维护工作，是不太可能发生凹陷问题的。但是，如果发现槽盖板有凹陷现象，一定要及时更换，不能继续使用。

导致电缆沟盖板凹陷的原因主要有表面载重超过了电缆沟盖板能够承担的范畴。生产厂家以次充好，应用了的混凝土或复合型材料。电缆沟盖板的凝结晾干不达标。中后期的安装不达标。电缆沟盖板之所以会发生凹陷，则说明其材质本身发生了问题。是因为一般所行驶的道路都有着其承载力相关的规定，从而一些重型货车经常行驶的道路上所安装的电缆沟盖板都会是承载力很高的。所以当发现电缆沟盖板凹陷的时候，一定要绕行，不可直接从上方经过，并且可通知相关管理人员进行处理，避免事故的发生。

造成电缆沟盖板凹陷现象的原因有很多，在遇上问题时要分开详细分析。并且要找的人去解决问题。如果是因为产品本身的问题，那么应该及时把问题反馈给厂家，以便更好地解决。

复合型地沟盖板通过长期性应用后，会造成污垢的存在，而这些污垢会危害地沟盖板的材料，使用期和

外型。下面我们一起来认识下复合型地沟盖板除污的方式有什么吧。

如果是早已遭受铁污染的沟盖板，选用5%-12%的盐酸进行浸泡处理，树脂无效后，分别迁移至阴、阳离子再造器中，添加5%-12%的盐酸，盐酸液位在地沟盖板表层之上20-30cm左右。浸泡5-10分钟后，进行清洗，随后再次浸泡，三十分钟后再进行清洗、浸泡。所述流程反复数次，直到浸泡液的酸度基本上不会改变才行。

电缆沟盖板供应-盖无双沟盖板厂家由山东盖无双建材有限公司提供。电缆沟盖板供应-盖无双沟盖板厂家是山东盖无双建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：翟经理。同时本公司还是从事排水沟，树脂排水沟，复合树脂排水沟的厂家，欢迎来电咨询。