

# 奥林巴斯探伤仪omniScanSX触摸面板死机没反应维修方法

产品名称	奥林巴斯探伤仪omniScanSX触摸面板死机没反应维修方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号: SX/X3/MX2全系列维修 产地:日本
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

### 奥林巴斯探伤仪omniScanSX触摸面板死机没反应维修方法

奥林巴斯omniScanSX黑屏维修)：奥林巴斯omniScanSX上电屏幕不显示画面维修，奥林巴斯omniScanSX开机启动无反应维修，奥林巴斯omniScanSX开机黑屏无显示维修，奥林巴斯omniScanSX开机启动不了维修，奥林巴斯omniScanSX启动不能开机维修，奥林巴斯omniScanSX开机屏幕不亮维修，奥林巴斯omniScanSX电源指示灯不亮维修，奥林巴斯omniScanSX启动黑屏不亮维修，奥林巴斯omniScanSX上电无法启动维修，奥林巴斯omniScanSX通电屏幕黑屏不亮维修，奥林巴斯omniScanSX开机过一会黑屏不亮维修

### OMNISCAN

X3是2019年新出来的相控阵探伤仪，大的特点是新增了TFM也就是全聚焦功能，除了这一点外还有很多

地方有升级，如可以导入CAD，支持数据云端存储，有更多的聚焦法则数量（1024个）等等。这些新的特性使得OM

### NISCAN

X3成为了工业超声波无损检测领域的\*之作，期待它能在您具有挑战性的检测任务中发挥应有的魅力。

奥林巴斯除了以上三款OMNISCAN系列的超声波相控阵设备外，还有以下两款目前在售的：

EPOCH 1000i：美国泛美（今被奥林巴斯收购）生产的基础入门级相控阵探伤仪，比OMNISCAN SX更加入门，其标

准配置只有扇形扫查，而线性扫查和C扫查则需要单独付费购买，它的C扫查记录能力比较有限，不过作为Omnisca

n SX的备选方案，如果您的预算比较低，则可以考虑这一款。