

# 山东ECKHOFF倍福PLC模块维修点 CX1020-0000所有灯全亮，需要维修

产品名称	山东ECKHOFF倍福PLC模块维修点 CX1020-0000所有灯全亮，需要维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

梅州市BECKHOFF倍福PLC模块维修点 CX1020-0000所有灯全亮不运行维修

BECKHOFF倍福PLC模块所有灯全亮不运行故障处理，这个故障算是cpu出现比较高的故障，这个故障术语称作不启动，意思是说西门子plc类似一个电脑CPU或者内存或者周围器件出现故障，启动过程卡住了，灯全亮，没法正常启动。这个故障显现99%以上是硬件问题，或者供电，或者存储芯片，亦或者复位时钟等等故障导致，此时这个cpu除了报废就是选择维修了。

请按以下步骤确认情况。一步看CPU的指示灯状态DC5V----电源指示SF---红灯，系统故障BF---红灯，网络故障DC5V灯不亮请检查供电电源，电源接线及端子是否牢靠；如确认供电及接线无误，可判断CPU硬件故障，此时唯一方法联系设备提供商售后维修。指示灯全部闪烁通常为电源供电质量，较强干扰，MMC卡故障，CPU故障。按如下顺序逐条排除：有无DP通信电缆，拆掉重新上电；更换供电模块，放到实验室环境（非工厂环境）测试；

梅州市倍福plc模块维修故障：数字量输入模块点无输入、CX1020-0000输入灯不亮、输入端不能控制、继电器坏更换、保险烧毁维修，点无输入、点无输出、输入输出灯不亮、灯一直亮模拟量输入模块输入不正常、SF灯亮维修模拟量输出模块点无输出、输出不

受控制维修模拟量输入输出模块输入不正常、点无输出、SF灯亮 400电源模块内部烧坏、冒烟、灯不亮、不能开机、BATTTF灯亮、BAF灯亮、INTF灯亮、DC5V灯不亮、DC24V灯不亮、不能运行维修。