

搪瓷釉黏土坩埚直销 日照搪瓷釉黏土坩埚 润福鑫坩埚选型参数

产品名称	搪瓷釉黏土坩埚直销 日照搪瓷釉黏土坩埚 润福鑫坩埚选型参数
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：夏津县润福鑫坩埚厂

搪瓷釉黏土坩埚的加料：

- 1、将大块金属锭垂直加入坩埚，保证金属锭和坩埚壁之间有适当的间隙。
- 2、不要将冷金属锭水平地楔入坩埚中，因为加热期间，金属的膨胀会引起坩埚裂。
- 3、再任何情况下都不得将金属锭扔进坩埚，因为这将会损坏边缘和坩埚壁。金属锭或者其它重金属块应当使用钳子小心的放入坩埚。
- 4、金属锭和大块废料加入前必须进行烘干，金属料应宽松的放入坩埚底部，搪瓷釉黏土坩埚直销，尽量先将小块料加入坩埚底部，为大的金属锭料铺垫。
- 5、坩埚中留有一些液体金属，可加快将金属料熔化，避免将大块金属锭加入到少量液体金属中，这将会引起激冷或者金属凝固，促成坩埚马上裂。
- 6、当炉子停电时，坩埚必须完全清空。否则由于膨胀率不同会造成金属料凝固在坩埚中，在下次加热时，导致坩埚裂。

7、若加入的是液体金属，要避免夹得过满。一定要注意锭料不能扔进坩埚，因为金属锭锋利的边缘会损坏坩埚壁。

用粘土生产坩埚是因为生产出来的坩埚具有的特点，其特点决定了粘土可以做坩埚，搪瓷釉黏土坩埚批发，下面介绍一下粘土坩埚的特点。

生产的坩埚有以下特点

1. 热稳定性：针对粘土坩埚急热急冷的使用条件，进行特别设计以保证产品质量的可靠性。
2. 耐侵蚀性：均匀细密的基体设计，搪瓷釉黏土坩埚厂家，延缓了粘土坩埚的受侵蚀度。
3. 耐冲击性：粘土坩埚所能承受的热冲击强度极高，所以任何工艺处理都可以放心进行。
4. 耐酸性：特殊材料的加入显著改善坩埚的品质，在耐酸化指标方面表现较好，并大大地延长粘土坩埚的使用寿命。

以上就是今天的主要内容，希望能为大家带来帮助，如果大家还有什么疑问的话请继续关注本公司网站，我们将竭诚为您服务！

粘土坩埚的原料资源愈来愈少。随着玻璃行业的产品更新及技术发展，日照搪瓷釉黏土坩埚，寻求新料源和提高坩埚性能是粘土坩埚行业迫切需要解决的两个主要问题。问题的解决途径之一是密切企业与院校的横向技术合作，途径之二是争取在玻璃行业或地方科研部门的纵向科研项目立项。

想了解更多粘土坩埚相关知识可以与我们厂家取得联系，我厂生产的粘土坩埚价格低、质量好，包您满意，有需求找福润鑫，我厂致力为您服务。

搪瓷釉黏土坩埚直销-日照搪瓷釉黏土坩埚-润福鑫坩埚选型参数由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩埚厂在坩埚这一领域倾注了诸多的热忱和热情，润福鑫坩埚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张贞光。