

# 台湾笔型瓦斯MT-100 3合1气体烙铁 带喷火头 斜咀 无线气体烙铁

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 台湾笔型瓦斯MT-100 3合1气体烙铁 带喷火头 斜咀 无线气体烙铁             |
| 公司名称 | 广州市越秀区创丰达五金工具商行                                 |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌：热力小子：<br>材质：胶柄电烙铁:电流：纯丁烷<br>驱动形式：打火:规格：透明,蓝柄 |
| 公司地址 | 广东 广州市越秀区 米市路83号二楼                              |
| 联系电话 | 02083342269 13538771185                         |

## 产品详情

品名：笔型瓦斯烙铁

填充容量：8ml

材质：塑料

温度：火焰温度1300 烙铁温度450

使用燃料：纯丁烷

使用时间：35-45分钟

产品用途：

- 1.松弛锈蚀金属螺丝套件 实验室加热研究 厨房烘烤工具 工厂设备维护
- 2.焊接 汽车，卡车航空修护 水电工程修缮
- 3.电器，电机控制箱维修 焊接等
- 4.电线 线路板维修焊接 ic板焊接维修 家庭野外线路焊接 修护 多功能用途
- 5.元件上锡 烧焊，，，等！

产品使用方法

## 一.填充瓦斯

- 1, 使用高品质瓦斯填冲, 并确认开关上在off处, 在?肋钩洹?
- 2, 将瓦斯罐导入入气孔, 下压充气。
- 3, 约10秒钟, 可完成填充瓦斯, 等几分钟, 让瓦斯稳定, 再行使用。
- 4, 若瓦斯灌入后, 尾部有嘶嘶的出气声音时, 用笔尖稍压入气口, 即可消除。

## 二.点火

- 1, 推开关到on的地方, 听到“嘶嘶”的声音。
- 2, 将熄火环往前推开。
- 3, 用点火器或打火机, 靠近接头的地方点火。
- 4, 点着火后燃烧3秒钟, 再将熄火环退回原处, 待火熄灭, 烙铁头将持续加热。
- 5, 调整火焰大小, 往+的方向大, 往-的方向小。
- 6, 此产品温度高达1300 (烙铁温度450 )使用时需注意安全, 用毕后将开关关闭。
- 7, 使用瓦斯烙铁时, 请特别注意要等到火焰完全消除, 烙铁内物体变红时, 再行操作, 火焰大小勿大, 以延长烙铁头寿命。
8. 火焰的长度约1.2-1.5公分

本产品的品牌：热力小子是型号：MT-100，材质：胶柄电烙铁是电流：纯丁烷，驱动形式：打火是规格：透明,蓝柄