

# 粘土坩埚 润福鑫坩埚 粘土坩埚加工

产品名称	粘土坩埚 润福鑫坩埚 粘土坩埚加工
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：夏津县润福鑫坩埚厂

夏津县润福鑫坩埚厂是一家的坩埚生产制造厂家，粘土坩埚加工，生产的产品有黏土坩埚、试金坩埚、灰皿坩埚、炼锌坩埚等产品，假如各位有产品需求或是想知道大量产品新闻资讯可以与大家厂家联络，我公司始终坚持以“品质谋发展，以信用求发展趋势”的经营管理理念，竭诚欢迎新老顾客来宁津程工拜访具体指导。大家将为您给予好的产品 and 售后维修服务。感受质量就到的坩埚厂家，假如各位有产品需求或是想知道大量产品新闻资讯可以与大家厂家联络，我厂致力于为您服务项目。恭候您的来临。

夏津福润鑫坩埚厂生产及销售粘土坩埚，粘土坩埚，本品采用好的材料，较好的技术设计，粘土坩埚生产，研发出高质量的产品，以下是小编为大家简述的粘土坩埚的主要特性：

- (1) 高热传导性：因使用了热传导性较高的石墨等原材料，缩短了熔解时间;
- (2) 耐热冲击性：耐热冲击性能强，对于急冷急热，不易裂;
- (3) 高耐热性：耐火度高，可耐1200~1600 高温;温度根据使用不同而不同.

- (4) 抗浸蚀性：对抗熔汤的侵蚀性强;
- (5) 抗机械性冲击：具有一定的抗机械性冲击的强度（熔材的投入时等）;
- (6) 性：石墨在氧化气雾中的高温时容易氧化，因进行了防止氧化处理，氧化消耗较少;
- (7) 抗粘连性：因为石墨有不易与熔汤粘连的特性，熔汤的浸透和附粘少;
- (8) 金属污染非常少：因为没有混入污染熔汤的不纯物，金属污染较少;
- (9) 耐集渣剂(除渣剂)影响：有良好的耐集渣剂(除渣剂)影响性能。

#### 粘土坩埚使用后的保养方法

- 1、粘土坩埚用后放置干燥处，切忌雨水侵入；使用前须缓慢烘烤到500摄氏度方可使用。
- 2、应根据坩埚容量加料，忌挤得太紧，以免金属发生热膨胀胀裂坩埚。
- 3、取出金属熔液时，尽量用勺子舀出，尽量少用卡钳，若用卡钳等工具应与坩埚形状相符，避免局部受力过大而缩短使用寿命。
- 4、粘土坩埚使用寿命与用法有关，粘土坩埚生产厂家，应避免强氧化火焰直接喷射到坩埚上，而使坩埚原料氧化短命。

以上就是今天的主要内容，希望能为大家带来帮助，如果大家还有什么疑问的话请继续关注本公司网站，我们将竭诚为您服务！

粘土坩埚-润福鑫坩埚-粘土坩埚加工由夏津县润福鑫坩埚厂提供。粘土坩埚-润福鑫坩埚-粘土坩埚加工是夏津县润福鑫坩埚厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张贞光。