

# 发那科数控系统报926报警代码维修案例-上海施承

产品名称	发那科数控系统报926报警代码维修案例-上海施承
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

### 发那科数控系统报926报警代码维修例案——上海施承

上海发那科数控系统926报警维修，按报警解除按钮,这时可使A10.5置为"0",便可对机床进行操作，将大转台抬起旋转45度,拆开护板,果然有铝屑堆积,于是将托盘按报警解除按钮,这时可使A10.5置为"0",便可对机床进行操作，将大转台抬起旋转45度,拆开护板,果然有铝屑堆积,于是将托盘轴移动指令已发出。用功能键|MESSAGE|切换屏幕,并无报警信息，用功能键|SYSTEM|切换屏幕,按“诊断”软键,这时005

上海发那科数控系统926报警维修，轴移动指令已发出。用功能键|MESSAGE|切换屏幕,并无报警信息，用功能键|SYSTEM|切换屏幕,按“诊断”软键,这时005

系统机床参数的输入和调整 当系统功能参数输入完毕后，重新按照系统密级型功能参数输入的步骤a~c操作，至第d步时从000 由于数控系统不能正常启动，并在CRT上显示出乱码，我们判断可能是两种原因引起的。一是由于机床长期闲置不用，电池耗尽。哪里最专业,zuihao,最快,价格最便宜?上海发那科数控系统926报警维修，伺服驱动器等工控产品维修，shouxuan上海施承电气自动化有限公司，你身边的工控维修专家！

上海施承电气自动化有限公司发那科数控系统926报警维修流程与保修售后服务：

1.客户根据故障来电寻求技术部帮助，部分故障可由客户自行解决，上海施承电气自动化有限公司将提供免费解决方案。

2.不能自行解决的，客户可以把维修件送到或者快递到公司，我们可安排维修工程师检测部分立等可取。

3.检测报告出来后，公司接单人员及时将检测报告微信、电话、邮箱、传真等方式给客户。

4.客户在阅读检测报告后决定是否维修，如修我公司签订报价维修合同及汇款到公司帐号。若不修，安排原件寄回贵公司，维修公司无需承担任何费用。

5.价格：根据实际情况报价，报价时我们将为客户说明每一笔维修费用的来源。

6.产品维修后，本公司免费质保3个月，本公司在维修好产品后贴有维修日期，所以维修标志是判断是否在保修范围重要依据，请客户保存好。

上海施承电气自动化有限公司,面向全国，我们开通24小时技术支持热线。欢迎来电咨询恰谈。

上海发那科数控系统926报警维修，发那科（FANUC）维修范围：

a.发那科(FANUC)系列5系统、0系统、7系统、15系统及18系统等； b.

发那科（FANUC）0i/0i Mate C(B)系列； c.发那科（FANUC）16i/18i/21i-MODEL B系列；

d.发那科（FANUC）NC控制器、伺服放大器、伺服电源、控制板、单块控制电路板（主板、CPU板、底板、插板、电源板、MAIN板、I/O板、AXIS板、SPIF板、CRT板、PMC板、FSRM板、SRAM板、DRAM板、PSU电源板）等；