

TECO东元伺服驱动器维修 JSDAP- 300A3/JSMA-LH110ATK01 报错AL05

产品名称	TECO东元伺服驱动器维修 JSDAP- 300A3/JSMA-LH110ATK01 报错AL05
公司名称	昆山市玉山镇乐修自动化设备商行
价格	178.00/台
规格参数	伺服驱动维修中心:周期短 伺服驱动器维修:修复率高 伺服驱动器维修:昆山乐修
公司地址	昆山市新南中路567号恒龙机电五金城1幢B座723、731、732室（7楼）
联系电话	0512-57018565 13776355230

产品详情

TECO东元伺服驱动器维修 JSDAP- 300A3/JSMA-LH110ATK01 报错AL05

东元TECO伺服驱动器JSDAP-15A/20A/30A/50A3/75A3维修范围包括：上电跳闸，烧保险，烧模块，不能启动、上电无显示、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、抖动、编码器异常、模块损坏、接地故障、不能调速、参数错误、限流运行等。

东元伺服器常修系列：

东元ESDA系列伺服器维修 东元TSDA系列伺服器维修 东元TSTE系列伺服器维修

东元JSDAP系列伺服器维修 东元JSDA系列伺服器维修 东元JSDE系列伺服器维修

东元TSTA系列伺服器维修 东元TSTS系列伺服器维修 东元JSDEP系列伺服器维修

1：东元TECO伺服驱动器空载正常,重载异常

2：东元TECO伺服驱动器伺服驱动器满载高速是否异常。

3：东元TECO伺服驱动器满载低速是否正常。 4：东元TECO伺服驱动器起动加速是否正常。

5：东元TECO伺服驱动器起动减速是否正常。 6：东元TECO伺服驱动器输出电压是否平衡。

7：东元TECO伺服驱动器输出电流是否平衡。

8：东元TECO伺服驱动器负载轻重变化时，电流是否正常。

我们对维修过的伺服驱动器，都会对上述8点进行电机负载测试，确东元TECO伺服驱动器上机一次正常。避免了东元TECO伺服驱动器的返修，为客户节省人力、物力、财力。

为了快捷、正确的解决东元TECO伺服驱动器故障，帮助到亲解决烦恼。麻烦亲帮我了解清楚东元TECO伺服驱动器的具体故障，发故障报警代码，有故障代码的图片更好。比如：不能启动、上电无显示，还是运行一段时间才报，这个也是关键。

AL 85 RL 85编码器的初始故障