

丽水搪瓷管规格齐全 山东金鹏热能 不锈钢搪瓷管规格齐全

产品名称	丽水搪瓷管规格齐全 山东金鹏热能 不锈钢搪瓷管规格齐全
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

搪瓷管空气预热器的特点

- 1.可以降低烟雾排放温度，不锈钢搪瓷管规格齐全，提高运营效率。
- 2.强耐磨，耐腐蚀，更容易洗。
- 3.强腐蚀性，同质，寿命可延长3倍以上。
- 4.表面光滑，不易积灰，减少堵塞，提高传热效果。

搪瓷管空气预热器是管空气预热器的一种。现在，无论工业锅炉是电厂使用的锅炉，普遍存在防止工艺机低温腐蚀和灰分的情况，在一定程度上影响锅炉机组使用的可靠性，降低热效率，造成大量能源损失，内涂搪瓷管规格齐全，同时增加锅炉的使用成本，影响企业的经济效益。为了解决这些问题，公司研究生产出了搪瓷管，用以克服这一类的问题。

锅炉空预器的作用

现在工业锅炉在各行各业已经普及开来，如何充分利用可循环回收利用的能源也是用户比较关心的问题。对于锅炉蒸汽、烟气等如何使它们被充分利用来用于生产、生活使用。今天空预器厂家给大家介绍一款换热设备-锅炉空预器，为企业节能降耗减排。

虽然锅炉厂家为锅炉自身的节能设计不断研究探索，但出去的能源比如蒸汽、烟气等，能利用的毕竟不

是全部，会有部分被浪费掉，温度和流量也不好控制，这就需要空气预热器来帮忙。

锅炉空气预热器的堵塞问题分析

锅炉空气预热器是利用烟道排出烟气的余热回收去加热送风机出口冷风或者纯净烟气的换热设备。锅炉空预器在长时间的运行后，丽水搪瓷管规格齐全，不可避免地会出现运行阻力上升的情况，主要原因就是空预器堵塞问题。

锅炉空气预热器堵灰严重会造成的后果

- 1、导致压差的增加。不仅会引起引风机电流的增加，从而导致厂用电率的增加；
- 2、两侧空预器运行阻力不一致严重时会导致引风机喘振，严重影响设备的正常运行；

丽水搪瓷管规格齐全-山东金鹏热能-不锈钢搪瓷管规格齐全由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司是从事“搪瓷管，搪瓷管空气预热器，防磨套管，空预器施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戈经理。