

# 西门子NCU控制器上电显示3灯全亮（不正常显示6故障代码）

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 西门子NCU控制器上电显示3灯全亮（不正常显示6故障代码） |
| 公司名称 | 上海迪昊自动化科技有限公司                 |
| 价格   | .00/件                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 上海市青浦区新府中路1536弄6号612-         |
| 联系电话 | 15801852895 18701802589       |

## 产品详情

西门子NCU控制器上电显示3灯全亮（不正常显示6故障代码）

西门子NCU控制器上电显示3;;西门子840D、810D系统NCU最常出现的故障为上电之后数码管无显示,数码管显示“1”,数码管显示“3”,数码管显示“8”,数码管走“106

802D系统报警，报警号为025202,通电后，显示屏不亮，发现给显示屏供电的2L+不通，后为了节省时间，就直接用线连到后电气箱才通电。显示屏初始化后正常点亮，点亮后有三个报警：

报警号 文本

西门子840D报SP主动编码器硬件出错，西门子840d系统报警:主动编码器硬件出错怎么解决，西门子840D报警号25000主动编码器出错，西门子主轴电机编码器坏报编码器故障 电机不转专业维修，西门子系统报警轴SP从动编码器硬件出错维修，西门子数控系统主动编码器硬件出错处理方法

025202 轴Z短期内驱动故障

025202 轴SP短期内驱动故障

700004 用户报警S：空气压力不足

003000 急停,025202报警很有可能是由于驱动器没有通讯上，可以看一下6SN1118上的报警号，然后根据报警号来判断问题所在。

西门子802DSL数控系统维修，西门子802D加工中心维修，西门子802D数控面板维修，西门子802D数控机床，数控磨床，冲床，立式机床维修，技术专业，免费检测，收费zui低，当天修复，保证测试上机后，发货。

维修系统802Dsl可快速修复故障，面板黑屏，白屏，花屏，无显示，死机，通讯不上，使能不上，开不

了机，启动不了，上电无反应，通讯连接不上，面板报警，驱动器故障，电源模块烧坏，面板按键不灵，西门子802D开机反复几次进不了系统。

### SINUMERIK 802DSL系统

该系统属于中低档系统，其特点是：全数字驱动，中文系统，结构简单（通过PROFIBUS连接系统面板、I/O 模块和伺服驱动系统），调试方便。具有免维护性能的SINUMERIK 802D 核心部件-控制面板单元（PCU）具有CNC、PLC、人机界面和通讯等功能，集成的PC硬件可让用户非常容易地将控制系统安装在机床上。

802D sl数控系统6FC5370-0AA00-1AA0

802D sl数控系统6FC5370-0AA00-1AA1

802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-2AA0

802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-2AA1

802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-2BA0

802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-2BA1

802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-3AA0

802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-3AA1

802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-3BA0

802D sl数控系统 6FC5370-0AA00-3BA1

802D数控系统 6FC5610-0BA10-0AA0

802D数控系统 6FC5610-0BA10-0AA1

802D数控系统 6FC5610-0BA10-0AA2

802D数控系统 6FC5610-0BA10-0AA3

802D bl数控系统 6FC5610-0BB10-0AA1

802C数控系统 6FC5500-0AA11-0AA0

802C bl数控系统 6FC5500-0AA11-1AA0

802S数控系统 6FC5500-0AA00-0AA0

802S bl数控系统 6FC5500-0AA00-1AA0

802S ECU6FC5510-0BA00-0AA0

西门子NCU控制器上电显示3灯全亮（不正常显示6故障代码）

