

# 西门子840D数控面板报警300501维修故障解决方法

产品名称	西门子840D数控面板报警300501维修故障解决方法
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子840D数控面板报警300501维修故障解决方法，

西门子840D数控系统报25201轴伺服故障

300504 轴U0驱动1电机变频器出错

21612 通道1轴U0/U0 VDI信号‘ 伺服使能 ’ 位移时被复位

20005 通道1轴U0/Z1逼近参考点失败

检查配电室模块情况发现U轴/U1轴 驱动模块亮红灯报警

西门子840D报25201轴伺服故障维修，故障810004故障停止/中断事件，21612通道1轴复位使能故障，21612伺服使能位移时被复位，20005参考点失败，700007故障611D电源模块故障，700045手持单元未激活，700108轴611U系统故障，西门子操控面板维修，西门子操控台维修，西门子611报警E-A007维修，数控系统300360故障，加工系统700324问题,25201轴Z1伺服故障，300501轴X1测量回路电流juedui值出错，700228刀具复位，25040禁止误差监控NCK，DMJ驱动器维修，300512轴Z1跟随耦合被认出，700015操作未准备好，300501轴Y测量回路电流juedui值出错，25201轴Y伺服故障，2100NCK电池到达告警极限，300504电机编码器出错，25000主动编码器硬件出错，300508电机测量零标志监控，300507转子位置同步出错，700421，300607电流控制输出被限制，25050轮廓监控故障，25201伺服故障，300500驱动系统出错，510000故障611D未准备好，510001NCK未准备好，510003机床未准备好，510006伺服驱动未准备好，26100轴X驱动活动标记1丢失，