

卡通充气电瓶玩具车 飞宝

产品名称	卡通充气电瓶玩具车 飞宝
公司名称	惠州市飞宝游乐设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞宝 型号:双人
公司地址	惠州市仲恺高新区沥林镇惠樟公路168号
联系电话	0752-7118319 13112641809

产品详情

充气电瓶车分双人和单人两种型号：

双人型号采用24v直流减速电机、尺寸(不含外罩)：长120cm 宽93cm高73cm、配置方面：两块12v20a电瓶、5a充电器一个、钥匙一把、两个方向盘、充气外罩一个；设置方面：有快、慢档、到档、mp3音乐、计数器、定时器！

单人型号采用12v直流减速电机、尺寸(不含外罩)：长120cm 宽63cm高73cm、配置方面：一块12v20a电瓶、5a充电器一个，钥匙一把，一个方向盘，充气外罩一个；设置方面：有倒档，mp3音乐，计数器，定时器。

外壳：采用高光耐磨的工程塑料材质制成；轮胎：采用专业高速耐磨型电动车充气轮胎（相比其他厂家的为手推车轮胎有质量保证）；转向性能：本产品采用球头，拉杆，平衡臂，转向轮与轴及其它附属件组成（我们的产品带转向减缓装置，使转向更加轻盈，具有汽车转向助力的特点，其他厂商是没有这些的，因结构与我们产品不同，导致转向角过大，当车正常行驶，一打转向时因转向角过大而容易使车倾斜，容易发生危险）底盘：为标准方钢结构，承重150kg以上。外罩：采用pvc加厚牛筋亮光布制成，具有耐磨、鲜艳、美观、易清洗、不退色易修补等特点。（可以根据客户的要求定做各种款式，只要您能提供款式我们都可以根据您的要求精确打板设计）

适用场所：商场、超市、卖场、药店、便利店、小卖部、婴幼儿产品专卖店、各类玩具专卖店、医疗机构、儿童医院、社区医院、小区广场、小区公园、主题公园、儿童乐园、小型游乐场、幼儿园、少年宫、车站、码头等人流量集中密集的公共场所。是您小本创业投资的好项目。根据我们的调查和客户反应

，一台充气电瓶车一天一般都有近一百元的收入，若放到好的地方，一天都有近五百元的收入。一经投放市场，引来不少哄动，大批小本投资者奔走相告。

我厂承诺保质保量，对您的任何不满意，我厂都能为您解决，我厂承诺整机保修半年，电机保修一年。良好的品质，优质的服务，专业的技术，是我厂给每一位客户的郑重承诺。

操作说明

1.将电源夹子分别夹在电瓶的正负极上（红色正极、蓝色负极），确定夹子接正确之后检查风机位置、工作是否有异样。确定风机工作正常后插入钥匙开启控制器。控制器开启后拔掉钥匙，控制器响起再踩脚踏开关。（注意：确认电源接正确之后，再插入钥匙顺序不能颠倒。如果配置有遥控功能的：需要先按a键启动，然后再按b键关闭才算完成一次操作）

2、电瓶的使用操作因为电瓶车上配备的非干电瓶，客户收到货后需要加入电瓶液才能使用。新电瓶加入电解液后即有一定量的蓄电，先对加液后的新电瓶充满电后才能使用。充电时打开电瓶上加液的螺帽再充12小时后电瓶液有连续的气泡冒出证明电已经充好了。

3.做清洁处理，可使用洗衣粉将其污渍、油渍擦去，然后用清水擦洗干净。晾干即可。

常见故障排查：

1.风机有声音是风机叶轮有摩擦声音，调整风机位置就可以了！如果这样还不行，就松动风机外边一圈小螺丝，紧三个稍大的靠近风机电机的螺丝！

2.如果电瓶车不停行驶是继电器损坏或插头部位连线短路造成的。

3.走一会不走了，停一会又走，有音乐不走：电瓶没有电或是音乐盒插头松动。在以上问题可能排除后就是继电器控制开关的问题！双车在行驶过程中建议不要更改12v、24v档位！在行驶中转换档位易损坏转换开关！

4.外罩吹不起来。因为外罩在出厂前我们都会检查好才会发货的，首先检查风机的风量是否正常，是否接口连接正常。

5.经常出现爆胎现象，轮胎会受天气变化出现热胀冷缩现象，在温度过高的情况下不要把轮胎的气充的过饱。

6.在车子跑的过程中，速度比较缓慢，电机上的皮带松动了，只要把电机旁边的大螺丝紧一下便可以解决。

7.只能前进或只能够后退检查倒顺开关是否调整正确或倒顺开关是否损坏。

本产品的加工定制是是，品牌是飞宝，型号是双人，适用范围是广场，公园，游乐场，产品别名是卡通充气电瓶车，规格是120*93*73