不锈钢共板法兰管骏金 镀锌板不锈钢排烟罩加工厂家

产品名称	不锈钢共板法兰管骏金 镀锌板不锈钢排烟罩加工厂家
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:临沂市骏金通风设备有限公司

如果已经把副烟道拆除,或是需要防止倒烟的效果更好,那么使用烟道止逆阀。一般情况下,油烟机的止逆阀效果不是很明显,而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机,使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过,安装止逆阀后要定期清洗,否则会使止逆阀呈打开状态,失去效果,而且烟道止逆阀两年左右就更换一次。

厨房排烟管道的水平段不宜太长,开封不锈钢排烟罩加工厂家,一般水平远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接排风罩的支管应设风量调节阀。

安装清洗人员先拆下管道的上截和下截,即空降法

安装清洗人员先拆下管道的上截和下截,即空降法,镀锌板不锈钢排烟罩加工厂家,此法

主要用于清洗50公分见方以上的竖烟道。烟道上方固定高空安全绳,系上安全带,安装清洗人员从上至下清洗竖烟道内的油污。此法危险性较大,技术性强,用度较高,清理效果好。因为竖烟道一般积油较少一年清洗一次即可。此法劳动强度较大,即人工进入法,对于大于40公分见方的平行烟道可以人工钻进去进行清理。需要留意加强透风,配备低压(36伏)照明电源。

另外从窗户墙上直接开洞往外排烟,一般要安一个防风帽,这个防风帽有的安装有百叶片,还有一层纱网,白铁皮不锈钢排烟罩加工厂家,我家瑞鑫烟机给我安装的时候,把百叶片和纱窗网都拆掉了,说这个影响排风,我用了几年发现,那个网子和百叶片确实没用,原来担心蚊子和虫子飞进来,后来想想这个烟机上面本身安个止逆阀,厨房不锈钢排烟罩加工厂家,有虫子也飞不到屋子里,蚊虫只能在软管的烟道里被油烟熏着,开烟机的时候,风往外吹,也能把蚊子和虫子吹出去。

不锈钢共板法兰管骏金-镀锌板不锈钢排烟罩加工厂家由临沂市骏金通风设备有限公司提供。临沂市骏金通风设备有限公司为客户提供"螺旋圆管,方形风管,风机,风阀"等业务,公司拥有"骏金"等品牌,专注于风机、排风设备等行业。,在罗庄区盛庄街道美鑫市场的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:杨经理。