

不锈钢共板法兰管骏金 镀锌板不锈钢排烟罩加工厂家

产品名称	不锈钢共板法兰管骏金 镀锌板不锈钢排烟罩加工厂家
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市骏金通风设备有限公司

如果已经把副烟道拆除，或是需要防止倒烟的效果更好，那么使用烟道止逆阀。一般情况下，油烟机的止逆阀效果不是很明显，而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过，安装止逆阀后要定期清洗，否则会使止逆阀呈打开状态，失去效果，而且烟道止逆阀两年左右就更换一次。

厨房排烟管道的水平段不宜太长，开封不锈钢排烟罩加工厂家，一般水平远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度，水平末端设活接头，以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于10m/s，以防风速过低使油附着于烟道上，接排风罩的支管应设风量调节阀。

安装清洗人员先拆下管道的上截和下截，即空降法

安装清洗人员先拆下管道的上截和下截，即空降法，镀锌板不锈钢排烟罩加工厂家，此法

主要用于清洗50公分见方以上的竖烟道。烟道上方固定高空安全绳，系上安全带，安装清洗人员从上至下清洗竖烟道内的油污。此法危险性较大，技术性强，用度较高，清理效果好。因为竖烟道一般积油较少一年清洗一次即可。此法劳动强度较大，即人工进入法，对于大于40公分见方的平行烟道可以人工钻进去进行清理。需要留意加强透风，配备低压(36伏)照明电源。

另外从窗户墙上直接开洞往外排烟，一般要安一个防风帽，这个防风帽有的安装有百叶片，还有一层纱网，白铁皮不锈钢排烟罩加工厂家，我家瑞鑫烟机给我安装的时候，把百叶片和纱窗网都拆掉了，说这个影响排风，我用了几年发现，那个网子和百叶片确实没用，原来担心蚊子和虫子飞进来，后来想想这个烟机上面本身安个止逆阀，厨房不锈钢排烟罩加工厂家，有虫子也飞不到屋子里，蚊虫只能在软管的烟道里被油烟熏着，开烟机的时候，风往外吹，也能把蚊子和虫子吹出去。

不锈钢共板法兰管骏金-镀锌板不锈钢排烟罩加工厂家由临沂市骏金通风设备有限公司提供。临沂市骏金通风设备有限公司为客户提供“螺旋圆管,方形风管,风机,风阀”等业务，公司拥有“骏金”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在罗庄区盛庄街道美鑫市场的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。