## 垫铁 供应各种型号调整垫铁/减震垫铁

产品名称	垫铁 供应各种型号调整垫铁/减震垫铁
公司名称	盐山普发特数控机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓: 参数指标:315*70垫铁 品牌:普发特垫铁
公司地址	中国 江苏 无锡市滨湖区 五洲国际工业博览城
联系电话	86 0510 88232821/85740444 15028637575

## 产品详情

调整垫铁 机床调整垫铁有二层和三层两种结构形式,用于机床设备的支撑安装、调整水平。防震垫 铁用于机床设备的支撑安装、调整水平,产品有固定式和移动式。数控机床垫铁有二层和三层两种结构 形式,用于机床设备的支撑安装、调整水平。三层机床调整垫铁的规格:规格mm 螺栓mm 可调高度mm 单件承载力kg 160×80×65 m14 5 600 200×100×70 m16 8 1200 240×120×90 m18 12 1600 300×170×110 m24 12 3500 二层机床调整垫铁规格: 规格mm 螺栓mm 可调高度mm 单件承载力kg  $130 \times 70 \times 45 \text{ m}$   $144500160 \times 80 \times 50 \text{ m}$   $145800200 \times 100 \times 55 \text{ m}$   $1661000220 \times 110 \times 60 \text{ m}$   $1681200 \times 100 \times$  $240 \times 120 \times 65 \text{ m}$ 18 10 1500 280 × 130 × 70 m20 10 2200 300 × 140 × 70 m24 12 3200 350 × 150 × 100 m24 12 5200 机床垫铁的用途:减振橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证 加工尺寸精度及质量.控制建筑结构谐振传播振动力和噪音.使粗.精加工各类机床组成生产单元.适应物流 技术的发展. 机床防震垫铁使用中的好处:机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相 当的垂直挠度,使机床稳定于地面.节省安装费用,缩短安装周期.可根据生产随时调换机床位置,消除二次安 装费用,使机床楼上安装成为可能.机床防震垫铁可以调节机床水平,调节范围大,方便,快捷.防震垫铁胶垫采 用丁腈合成橡胶,耐油脂和冷却剂. 机床防震垫铁适用范围:金属加工机床,锻压机床,纺织机械,印刷 机械,食品加工机,橡胶机械,电线生产机械,电缆机械,包装机械,发电机及重型设备等. 机床防震垫铁安 装时的注意事项:将所需垫铁放入机床地脚孔下,穿入螺栓,旋至和承重盘接触实,然后进行机床水平调节( 螺栓顺时针旋转,机床升起);调好机床水平后,旋紧螺母,固定水平状态.因为橡胶的蠕变现象,在垫铁第一次 使用时,两星期以后在调节一次机床水平.) 防震垫铁型号: 规格mm 螺栓mm 可调高度mm 单件承载力kg ?50×15 m8 5 60 ?80×25 m12 8 200 ?120×32 m14 10 600

本产品的螺栓是m12\*100(mm),参数指标是315\*70垫铁,品牌是普发特垫铁,尺寸是标准(cm),可调高度是12(mm),单件最大静载是9500,橡胶硬度值是12,用途是调整,适用机床是皆可,是否库存是是,是否批发是是,1是1