

# 金沙玻璃坩埚零售 洛阳金沙玻璃坩埚 润福鑫坩埚品质看得见

产品名称	金沙玻璃坩埚零售 洛阳金沙玻璃坩埚 润福鑫坩埚品质看得见
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：夏津县润福鑫坩埚厂

金沙玻璃坩埚是用极耐火的材料(如粘土、石墨、瓷土、石英或较难熔化的金属铁等)所制的器皿或熔化罐.坩埚在使用的过程中应该注意什么?

- 1、应根据坩埚容量加料，忌挤得太紧，金沙玻璃坩埚定制，以免金属发生热膨胀胀裂坩埚.
- 2、用后放置干燥处，切忌雨水侵入.
- 3、取出金属熔液时，金沙玻璃坩埚批发，用勺子舀出，尽量少用卡钳，若用卡钳等工具应与坩埚形状相符，避免局部受力过大而缩短使用寿命.
- 4、坩埚使用寿命与用法有关，应避免强氧化火焰直接喷射到坩埚上，金沙玻璃坩埚零售，而使坩埚原料氧化短命.

粘土坩埚也是有寿命的，所以也需要广大客户对它进行必要的保养，这样才能更好的使用，下面就由小编为大家介绍下保养坩埚的方法吧：

- 1.粘土坩埚的存放必须干燥，严防湿润，存放时必须放在干燥或木架上才能更好的保护坩埚。
- 2.对于这种易碎的物品，搬运时要注意轻拿轻放，严禁摔震。
- 3.使用前要进行预热，使温度逐渐上升到应有的温度。
- 4.加入加热物质时要注意粘土坩埚的容量，好的分量是三分之一到三分之二之间。
- 5.出炉东西和钳夹应该符合坩埚的外形，夹得部位要适当防止夹得强度过大而损害坩埚。
- 6.加料时应根据坩埚容量，不可加料太多，太紧避免膨胀坩埚。
- 7.出炉工具和钳夹要符合坩埚外形，夹其中部避免局部受力损坏坩埚。
- 8.清除粘土坩埚内外壁溶渣和粘焦时应轻敲避免损坏坩埚。
- 9.粘土坩埚与炉壁之间应保持适当距离，坩埚应放在炉内正中。
- 10.粘土坩埚好是连续使用，这样才能更好的发挥它的性能希望以上的方法能够帮到大家，洛阳金沙玻璃坩埚，使粘土坩埚能够发挥大价值。

坩埚的型号规格较多，在应用时不受生产规模、批量大小和熔炼物质品种的限制，可任意选择，适用性较强，并可保证被熔炼物质的纯度。

石墨坩埚，因具有以上优良的性能，所以在冶金、铸造、机械、化工等工业部门，被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技术经济效果。

坩埚的种类大体分为三大类：一类炼铜坩埚，其规格“号”，；二类为炼铜合金坩埚，特圆形有100个号，圆形有100个号，第三种炼钢用的坩埚，有100个号。

金沙玻璃坩埚零售-洛阳金沙玻璃坩埚-润福鑫坩埚品质看得见由夏津县润福鑫坩埚厂提供。金沙玻璃坩埚零售-洛阳金沙玻璃坩埚-润福鑫坩埚品质看得见是夏津县润福鑫坩埚厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张贞光。