

娄底EPDM塑胶跑道 橡胶篮球场施工免费提供施工方案

产品名称	娄底EPDM塑胶跑道 橡胶篮球场施工免费提供施工方案
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

娄底EPDM塑胶跑道 橡胶篮球场施工免费提供施工方案丙烯酸球场注意事项：1、材料构成 承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界. 塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 塑胶跑道是一种常见的运动场地材料，它具有防滑、耐磨、耐用等优点，被广泛应用于田径、篮球、排球等运动场地的建设中。然而，随着使用时间的增加，塑胶跑道有可能出现起皮现象，这不仅影响了运动员的训练和比赛，也可能造成安全隐患。本文将从起皮的原因、预防措施和解决方法三个方面来探讨塑胶跑道起皮怎么办。

1、场地基础里含水率高4、施工涂刷不均匀

一、起皮的原因

1.材料质量不过关：塑胶跑道的起皮问题可能与材料质量有关，如果厂家在生产过程中没有严格控制原材料的质量，或者添加了不合适的助剂，就可能导致塑胶跑道表面出现起皮现象。

2.施工不规范：施工过程中如果没有按照要求进行基础处理、涂胶、铺装等步骤，就会影响塑胶跑道的质量，导致起皮。

3.环境因素：塑胶跑道的表面容易受到紫外线、风吹雨打等自然环境因素的影响，长期暴露在室外环境中，就可能导致起皮现象。 4、为减少施工接缝，保证道面平整美观，人员配备18人以上，每天铺设面积m2，力争整个田径场的接缝在四个直曲段交接处。 b、为保证铺设质量及工艺，每个工序除正常配备外，另配一名质检及复检员。

二、预防措施

- 1.材料选择：在选购塑胶跑道材料时，应选择质量可靠、符合国家标准的产品，避免购买劣质产品。
- 2.施工规范：在施工过程中，应按照要求进行基础处理、涂胶、铺装等步骤，确保施工质量符合标准。
- 3.环境保护：在使用过程中，应尽可能减少紫外线、风吹雨打等自然环境因素对塑胶跑道的影响，例如在室外场地铺设遮阳网等措施。硅PU球场在施工中出现刮痕是比较常见的，产生刮痕对球场的美观和平整都有很大的影响，那么在硅PU球场施工中，是什么原因造成球场刮痕的呢？下面我们从三个方面来分析其产生的原因:一、硅PU球场材料方面：

三、解决方法

- 1.局部修补：如果塑胶跑道出现局部起皮现象，可以采用局部修补的方法，即清理起皮部位，涂上适当的胶水，再将起皮部位压实。
- 2.整体更换：如果塑胶跑道出现大面积起皮现象，就需要进行整体更换，即重新铺设一层新的塑胶跑道。
- 3.维护保养：在平时的使用过程中，应加强对塑胶跑道的维护保养，定期清洗、涂胶、保养，避免出现起皮现象。

总之，塑胶跑道起皮是一种常见的问题，需要我们在选购、施工、使用和维护过程中注意相关问题，采取有效的预防和解决措施，确保运动场地的安全和质量。娄底EPDM塑胶跑道 橡胶篮球场施工免费提供施工方案二拉：拉一拉硅PU球场样品，看是否很容易变形、裂痕，甚至是拉断掉。二拉：拉一拉硅PU球场样品，看是否很容易变形、裂痕，甚至是拉断掉。

[益阳200米塑胶跑道 羽毛球场施工精选优质货源-精选商家](#)