

# 益阳400米塑胶跑道 塑胶篮球场施工质量过硬有保障

产品名称	益阳400米塑胶跑道 塑胶篮球场施工质量过硬有保障
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

益阳400米塑胶跑道 塑胶篮球场施工质量过硬有保障使用效果：弹性适中（按木地板特性设计）质感好，不易造成疲劳感，场地干湿亦不出现打滑现象。丙烯酸球场注意事项：承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 在施工前必须确认基础是否完全干燥，否则防水做完后，水汽被包裹在里面，影响防水底涂的渗透，经由日照转换成强大力量的蒸汽，造成防水层的剥离。a、根据人员的配备状况气候条件，确定每个工作段可铺面积，根据每个工作段的可铺面积，规划好整个施工作业区域，根据上述两个条件做好准备工作，包括机具摆放、配料、人员配置、运料路线及进度安排。硅PU篮球场地清洗维修和保养的注意事项：

A：硅PU球场只作运动训练的比赛之用，不得作其它用途。 B：比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生。夏季炎热天气要喷洒凉水，以降低其表面温度。

C:硅PU塑胶球场铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用。 1、在施工期间或施工完成初期出现局部鼓泡现象，是因为基础不够清洁、牢固或基础水汽蒸发气压过大，丙烯酸球场面层过厚等原因导致涂层与基层剥离分层。将鼓泡部位扩大面积铲掉至基础层，扫清基层，再用足量底料稀释液涂刷需修补处，让其充分润湿基层，加固基层的同时增加粘结性，再在上面按步骤用相应材料处理补平；1、场地基础里含水率高 D:场地如发生碎裂、脱皮等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。下水道要经常清理，保持场内排水畅通。 E：避免接触溶剂、化学药品、禁止乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料及其它火种。 F：硅PU球场上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利之物刮划避免机械剧烈冲击和摩擦。

b、为保证铺设质量及工艺，每个工序除正常配备外，另配一名质检及复检员。 G：场地的清洗、维护和保养是一项经常性工作。除天天清扫，有污秽随即清洗外，还要做到每季大洗刷一次，污秽重的地方可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。 H：场地上的各种线和标志应经常保持清晰醒目。随着时间的延长，塑胶表面会老化，场地的各种标志会褪色。因此，使用数年后喷一层塑胶液，重新描画标志线。 1、由于硅PU球场材料是一种可燃性材料，因此一定要提醒现场施工人员施工时一定要不要吸烟，以免发生现场起火导致火灾事故等，造成人员伤亡、财产损失。在较高温度下生长的晶体由于结晶质点排斥外来杂质的能力增强，它的晶体生长质量通常是在较低温度下生长的晶体质量要好。

I：塑胶篮球场，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。不能穿高跟鞋，钉鞋等坚硬物踩踏。

G：塑胶场地边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。益阳400米塑胶跑道 塑胶篮球场施工质量过硬有保障二、硅PU配料方面：在使用硅PU球场材料做运动球场施工中因一些容易被人忽视的小细节没处理好，导致后期工程的质量问题。在此提醒大家在硅PU球场施工中最容易被忽视的三点细节。

[湖南田径场塑胶跑道 气排球场施工1小时出方案报价](#)