

# 常德200米塑胶跑道 硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家

产品名称	常德200米塑胶跑道 硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

常德200米塑胶跑道 硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家 丙烯酸球场：适用于篮球场、网球场、排球场、羽毛球及其它运动场地，对地基的要求较高，地基必须完整、无裂缝，并且要做好防水，一般能使用4年以上。 丙烯酸球场：适用于篮球场、网球场、排球场、羽毛球及其它运动场地，对地基的要求较高，地基必须完整、无裂缝，并且要做好防水，一般能使用4年以上。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 塑胶跑道是一种常见的运动场地材料，它具有防滑、耐磨、耐用等优点，被广泛应用于田径、篮球、排球等运动场地的建设中。然而，随着使用时间的增加，塑胶跑道有可能出现起皮现象，这不仅影响了运动员的训练和比赛，也可能造成安全隐患。本文将从起皮的原因、预防措施和解决方法三个方面来探讨塑胶跑道起皮怎么办。

### 2、基础未清理干净4、施工涂刷不均匀

#### 一、起皮的原因

- 1.材料质量不过关：塑胶跑道的起皮问题可能与材料质量有关，如果厂家在生产过程中没有严格控制原材料的质量，或者添加了不合适的助剂，就可能导致塑胶跑道表面出现起皮现象。
  - 2.施工不规范：施工过程中如果没有按照要求进行基础处理、涂胶、铺装等步骤，就会影响塑胶跑道的质量，导致起皮。
  - 3.环境因素：塑胶跑道的表面容易受到紫外线、风吹雨打等自然环境因素的影响，长期暴露在室外环境中，就可能起皮现象。 b、为保证铺设质量及工艺，每个工序除正常配备外，另配一名质检及复检员。
- 3、正式铺设前的准备工作

## 二、预防措施

- 1.材料选择：在选购塑胶跑道材料时，应选择质量可靠、符合国家标准的产品，避免购买劣质产品。
- 2.施工规范：在施工过程中，应按照要求进行基础处理、涂胶、铺装等步骤，确保施工质量符合标准。
- 3.环境保护：在使用过程中，应尽可能减少紫外线、风吹雨打等自然环境因素对塑胶跑道的影响，例如在室外场地铺设遮阳网等措施。不同的施工人员有不同的施工习惯，施工步骤和速度。有些施工人员走趴速度太慢，造成倒在场地上的料出现沙料分离现象，这样一刮起来，砂是砂，料是料，干燥后硅PU球场便会出现一道刮痕。硅PU球场涂料是用十几种物质的混合，各物料一定要分散均匀，且各物料含量、大小一定要科学合理。硅PU球场常见的刮痕问题基本上是物料搭配和搅拌环节，尽量把各种配料搅拌均匀，减少问题。

## 三、解决方法

- 1.局部修补：如果塑胶跑道出现局部起皮现象，可以采用局部修补的方法，即清理起皮部位，涂上适当的胶水，再将起皮部位压实。
- 2.整体更换：如果塑胶跑道出现大面积起皮现象，就需要进行整体更换，即重新铺设一层新的塑胶跑道。
- 3.维护保养：在平时的使用过程中，应加强对塑胶跑道的维护保养，定期清洗、涂胶、保养，避免出现起皮现象。

总之，塑胶跑道起皮是一种常见的问题，需要我们在选购、施工、使用和维护过程中注意相关问题，采取有效的预防和解决措施，确保运动场地的安全和质量。常德200米塑胶跑道 硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家四划：用硬质的物品对硅PU球场样板的表面上划线，看样板的损伤程度，可以很好的了解硅PU样板的耐磨程度。三捏：用手指肚捏一捏硅PU球场样板，看样板会不会被捏出来痕迹，而且较长时间不会弹原样，如果是很硬根本就捏不动，捏了也没有什么弹性；或者是捏出痕迹而没有很快的回弹，那么就是质量差的劣质产品，好的球场应该有好的回弹。

[长沙全塑型塑胶跑道 丙烯酸篮球场施工量大从优上门施工](#)