

SD-R16手动式电热打包机 拉紧器 电热钳 组合式打包效果好

产品名称	SD-R16手动式电热打包机 拉紧器 电热钳 组合式打包效果好
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:SD-R16 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

SD-R16手动式电热打包机 拉紧器 电热钳 组合式打包效果好，PET电热打包机是一种用于打包PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）等塑料材料的设备。这种打包机采用电热方式，通过加热使塑料材料熔化，然后将熔化的塑料材料通过压力压缩并包裹在需要打包的物品上，形成一层坚固的保护层，目前在市场上能粘合PET塑钢带打包带的手动电热打包钳只有我们这款（KBQPACK牌SD-R16电热式打包工具），这款工具变压器功率大，发热快，温度高，是一款专门针对PET塑钢包装带设计，打包效果好，价格实惠，操作方便，需要这款打包工具的欢迎你前来咨询深圳市凯比奇包装器材有限公司 陈工。

SD-R16手工热熔打包机规格书：

名称：手动热熔打包机

型号：SD-R16

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

厂名：深圳市凯比奇包装器材有限公司

产地：大陆

电源：220V（交流转换直流24V）

功率：150瓦

温度：200-350

适合带料：PP/PET带

适合带宽：9-16mm

适合带厚：0.5-1.2mm

大拉力：200kg

做扣方式：电热免扣

组合方式：拉紧器+热熔钳

使用建议：我们建议每天打包量在100条左右的用户选择使用更适合。

SD-R16手动式PET电热打包机通常具有以下特点：

- 1.高效节能：电热打包机能够快速熔化塑料材料，同时热效率高，能够有效节省能源。
- 2.操作简便：设备操作简单，只需将需要打包的物品放入打包机内，按下启动按钮即可完成打包。
- 3.打包牢固：电热打包机能够将熔化的塑料材料均匀地覆盖在物品表面，形成一层坚固的保护层，有效保护物品不受损坏。
- 4.适用范围广：PET电热打包机适用于各种形状和大小的物品打包，如纸箱、木箱、塑料箱等。
- 5.需要注意的是，使用PET电热打包机时应遵循操作规程，注意安全事项，如避免过度加热、防止触电等。同时，打包机的维护和保养也非常重要，应定期进行清洁、检查和维护，以保证设备的正常运行和使用寿命。

手动式电热打包钳适合以下场景和用途：

- 1.轻工业包装：如纸箱、木箱、布匹、纸张等物品的打包。这些物品通常不需要特别大的打包力度，手动式电热打包钳可以满足其打包需求。
- 2.小型或中型生产线：在小型或中型生产线中，手动式电热打包钳可以作为辅助设备，用于将产品包装成捆，方便存储和运输。
- 3.现场打包：在仓库、物流中心或货运现场，手动式电热打包钳可以快速、简便地对货物进行打包，提高工作效率。
- 4.临时或间断性使用：对于只需要偶尔或间断性进行打包操作的场景，手动式电热打包钳是一个经济实惠的选择。

5.手动式电热打包钳的主要优点是操作简便、灵活性强、成本低廉。然而，相比于自动化打包设备，其打包速度和效率可能较低。因此，在选择手动式电热打包钳时，需要根据具体的生产需求和场景来决定是否适合。

手工免扣式打包机使用注意事项：

一、检查安装与电源

在使用手工免扣式打包机前，请确保设备已正确安装，所有部件固定牢靠。同时，检查电源线是否完好无损，无裸露或损坏的部分，并确保电源插座安全可靠，避免漏电或触电风险。

二、确保物品重量范围

在使用打包机打包物品时，务必确保物品的重量在打包机所能承受的范围之内。超出重量范围的物品可能导致打包机过载，从而损坏设备或影响打包效果。

三、避免手指接近切刀

打包机在工作时，切刀部分处于高温状态。为了避免烫伤或切割伤，请确保手指远离切刀区域，并在打包机工作时保持适当的距离。

四、规范操作注意安全

请遵循打包机的操作指南，确保每一步操作都准确无误。不正确的操作可能导致设备故障或人身伤害。在使用前，建议仔细阅读用户手册，并确保理解所有操作步骤。

五、定期清理与维护

为了保持打包机的良好性能，建议定期对其进行清理和维护。清理时，应使用柔软的布擦拭设备表面，避免使用化学清洁剂或水直接冲洗。同时，定期检查设备各部件的磨损情况，及时更换损坏的部件。

六、选择干净环境充电

为了确保电池的使用寿命和安全，请选择在干燥、通风、无尘的环境中为打包机充电。避免在高温、潮湿或脏乱的环境中进行充电，以防电池受损或发生意外。

七、避免空机操作打包机

空机操作打包机可能导致设备内部零件的磨损，甚至损坏。因此，请确保在打包机内有物品时再进行操作，避免不必要的损坏。

八、及时清理易损件

打包机中的一些易损件，如刀片、切带等，需要定期更换。当发现这些部件磨损严重或性能下降时，请及时更换，以保证打包机的正常工作和打包效果。

总之，为了确保手工免扣式打包机的正常工作和您的安全，请务必遵循以上注意事项。正确使用和维护打包机，将为您的工作带来便利和效率。

SD-R16电热打包钳使用方法如下：

一、准备打包材料

在开始使用PET电热打包钳之前，请确保您拥有合适的打包材料。这通常包括PET打包带和一台PET电热打包钳。打包带应选择适当宽度和厚度的，以确保打包的牢固性。

二、插入打包带

将打包带的一端插入打包钳的带槽中。确保打包带平整且没有扭曲，以便能够顺利地进行打包操作。

三、预热电热打包钳

在打包之前，需要预热电热打包钳。通常，电热打包钳有一个预热按钮或开关。按下预热按钮，等待一段时间，让电热打包钳的加热元件达到适当的工作温度。

四、放置打包带于物品上

将打包带放置在需要打包的物品上，确保打包带沿着物品的边缘或需要的打包位置。

五、夹紧打包带

将预热好的电热打包钳放置在打包带上，确保打包带被夹在打包钳的两个夹片之间。然后，用适当的力度将打包钳的夹片闭合，使打包带被紧紧夹住。

六、加热并熔断打包带

在打包带被夹住后，按下电热打包钳的加热按钮或拉动加热开关。电热打包钳的加热元件将对打包带进行加热，使其熔化并熔合在一起。等待一段时间，直到打包带完全熔化并形成坚固的连接。

七、松开打包钳

在打包带完全熔化后，松开电热打包钳的夹片。此时，打包带已经熔断并固定在物品上，形成了一个坚固的打包结。

八、检查打包效果

后，仔细检查打包效果。确保打包带牢固地固定在物品上，没有出现松动或脱落的情况。如果发现打包效果不理想，可以重新进行打包操作，直到达到满意的效果。

请注意，在使用PET电热打包钳时，务必遵循安全操作规程。避免过度加热、防止触电等危险情况的发生。同时，定期进行清洁和维护，以确保设备的正常运行和使用寿命。