

浙江西门子6ES7231模块无显示SF灯亮维修能当天解决

产品名称	浙江西门子6ES7231模块无显示SF灯亮维修能当天解决
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC维修销售 PLC200:西门子CPU维修销售 德国:西门子电源模块维修销售
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

可解决西门子PLC故障：电源指示灯不亮，BF、SF灯亮，输出端没有输出，输入端不能控制，报错，程序错乱，不能通信等

19 6ES7 223-1BF22-0XA8

20 6ES7 223-1HF22-0XA8

21 6ES7 223-1BH22-0XA8

22 6ES7 223-1PH22-0XA8

23 6ES7 223-1BL22-0XA8

24 6ES7 223-1PL22-0XA8

25 6ES7 223-1BM22-0XA8

26 6ES7 223-1PM22-0XA8

27 6ES7 231-0HC22-0XA8

28 6ES7 231-7PB22-0XA8

29 6ES7 231-7PD22-0XA8

30 6ES7 232-0HB22-0XA8

31 6ES7 235-0KD22-0XA8

32 6ES7 277-0AA22-0XA0

33 6GK7 243-2AX01-0XA0

34 6ES7 253-1AA22-0XA0

35 6ES7 241-1AA22-0XA0

36 6GK7 243-1EX00-0XE0

37 6GK7 243-1GX00-0XE0

附件

38 6ES7 291-8GF23-0XA0

39 6ES7 297-1AA23-0XA0

40 6ES7 291-8BA20-0XA0

41 6ES7 290-6AA20-0XA0

42 6ES7 901-3CB30-0XA0

43 6ES7 901-3DB30-0XA0

44 6ES7 292-1AD20-0AA0

45 6ES7 292-1AE20-0AA0

46 6ES7 292-1AG20-0AA0

47 6AV6 640-0AA00-0AX0

48 6EP1 332-1SH31

S-300

S7-300