

# 博益五金制品 锌合金精密压铸加工订做 陆丰锌合金精密压铸加工

产品名称	博益五金制品 锌合金精密压铸加工订做 陆丰锌合金精密压铸加工
公司名称	东莞市博益五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村鲤鱼地工业区西区11号
联系电话	13979664285 13979664285

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市博益五金制品有限公司

锌合金压铸件不合格的原因和解决方法：有害杂质在锌合金成分的晶间腐蚀：铅，镉，锡会聚集在晶界导致晶间腐蚀，晶间腐蚀和破碎的金属基体和镀层，锌合金精密压铸加工公司，加速灾难，该地区的晶间腐蚀将扩大覆顶，造成铸件表面起泡。特别是在潮湿的环境下晶间腐蚀会使铸件变形，开裂，甚至破碎。裂缝产生的原因：水，冷隔纹，热裂纹。锌合金压铸模上机前的准备工作，生产过程中应注意什么？

压铸是一种金属铸造工艺，其特点是利用模具内腔对融化的金属施加高压，模具通常是用强度更高的合金加工而成的，这个过程有些类似注塑成型，那么，下面跟着小编一起去了解下关于压铸加工的8个注意事项：压铸是一种金属铸造工艺，陆丰锌合金精密压铸加工，其特点是利用模具内腔对融化的金属施加高压，模具通常是用强度更高的合金加工而成的，这个过程有些类似注塑成型，那么，下面跟着小编一起去了解下关于压铸加工的8个注意事项：锌合金精密压铸加工解决锌合金压铸件缺陷的办法：收缩：使锌合金压铸件铸造凝固过程的所有部分尽可能远的同时，均匀散热，锌合金精密压铸加工供应，同时凝固。通过合理的喷嘴设计，模具设计，浇口厚度及位置，模具温度控制和冷却，以避免缩。对于晶间腐蚀现象：主要杂质含量控制有害的合金材料，特别是铅 < 0.003%。注意废物与杂质元素。水，冷隔纹：可提高模具温度，锌合金精密压铸加工订做，加大内浇口速度，或在冷隔区加大溢流槽，减少冷外观关闭粮食。博益五金制品-锌合金精密压铸加工订做-陆丰锌合金精密压铸加工由东莞市博益五金制品有限公司提供。东莞市博益五金制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的电子、电工产品加工等行

业积累了大批忠诚的客户。博益五金带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！