

# 精密电主轴厂 河北精密电主轴 中炬精工

产品名称	精密电主轴厂 河北精密电主轴 中炬精工
公司名称	安阳中炬精工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南安阳化工路北段
联系电话	18637293822 18637293822

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安阳中炬精工有限公司

电主轴是在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术。电主轴特性：高转速、低噪音、内圈带锁口的结构更适合喷雾润滑。

电主轴是电动机与主轴融合在一起的产物，电动机的转子即为主轴的旋转部分，理论上可以把电主轴看作一台高速电动机。机床主轴由内装式电动机直接驱动，精密电主轴供应商，从而把机床主传动链的长度缩短为零，实现了机床的“零传动”。

### 电主轴的发展要素

支持以厂家生产的高质量的电主轴取代各机床厂家自己生产的传统主轴。功能部件的发展和其化生产不仅有利于缩短新产品开发和制造周期，而且由于功能部件已占据数控机床成本相当大的比例，它的产业化也有助增强数控机床的价格竞争优势。

作为关键部件的主轴单元应进行系列化、工程化设计与制造，不断提高主轴的转速等性能指标，河北精密电主轴，使主轴单元成为一个有自主知识产权，可供用户使用选择，精密电主轴厂家，能批量生产、稳定供货的部件。

电主轴常见故障：主轴发热。原因：

- (1) 主轴轴承预紧力过大，造成主轴回转时摩擦过大，引起主轴温度急剧升高。
- (2) 主轴轴承研伤或损坏，也会造成主轴回转时摩擦过大，引起主轴温度急剧升高。
- (3) 主轴润滑油脏或有杂质，也会造成主轴回转时阻力过大，精密电主轴厂，引起主轴温度升高。
- (4) 主轴轴承润滑油脂耗尽或润滑油脂过多，也会造成主轴回转时阻力、摩擦过大，引起主轴温度升高。

精密电主轴厂-河北精密电主轴-中炬精工由安阳中炬精工有限公司提供。安阳中炬精工有限公司是河南安阳,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中炬精工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中炬精工更加美好的未来。